

6408 - FULL - VAREJO -28/10/2024



Por: (atendimentorch@gmail.com)

Em: 28/10/2024 10:17

Empresa responsável Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

6408 - FULL - VAREJO

R. Dr. Nilo Peçanha, 1040 - Nova Cidade, São Gonçalo - RJ, 24450-000, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Flávia

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 28/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

28/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA





AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA) 28/10/2024 15:55:29





LOCAL DO CONTROLADOR 1 Sala de maquinas

TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ 01 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2 Hidrômetro

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

QGBT END 10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

QFAC END 11

SALA ONLINE





FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Na Na

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Na

LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG REALIZADO

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO




FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



Connect Infraestrutura Relatório gerado no <u>Produttivo</u>







IMEI DO CHIP 89551082357001909408

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE





FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO





TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Não há coel na sala de máquinas

FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Anderson Rocha	DOCUMENTO RG 13151286-5	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 28/10/2024 CLIENTE		
NOME DO RESPONSÁVEL Flavia	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 007698970	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
DATA		

28/10/2024

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo