



0322 - LIGHT - VAREJO - 05/11/2024



315

Por: João Candido (jmsc_10@hotmail.com)

Em: 05/11/2024 09:27

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
0322 - LIGHT - VAREJO

Endereço
Rua Rafael Nascimento, 477 - Setor Central, Rio Verde - GO, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
Irames

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
05/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
05/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
2

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1
Maq 1 end 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1




FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1




FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2
Casa de maquinas

TAG DO CONTROLADOR 2
Maq 2 end 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
End 11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
Não possui controlador

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK




FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
End 13 atende tae

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
End 15 atende gerencia/caixa

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2




LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA




FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP
89555480000040972776

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)





FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0322_1_no_00	Remota Light	08/11/2024, 08:14:39	Ativo	Ok
0322_1_no_10	QGBT	08/11/2024, 08:14:39	Ativo	Falha
0322_1_no_12	Maquina 01	08/11/2024, 08:14:39	Ativo	Ok
0322_1_no_13	Maquina 02	08/11/2024, 08:14:39	Ativo	Ok
0322_1_no_15	Iluminacao	08/11/2024, 08:14:39	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



quadro ql

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
João Cândido

DOCUMENTO RG
5703181

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-17.7981499, -50.9297521 (-17.7981499; -50.9297521)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
05/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Irames

MATRICULA DO RESPONSÁVEL
987332439

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA
05/11/2024