



6174 - FULL - VAREJO - 25/11/2024



410

Por: (atendimenttorch@gmail.com)

Em: 25/11/2024 16:53

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
6174 - FULL - VAREJO

Endereço
Av. Rui Barbosa, 937 - Parque Aldeia, Campos dos Goytacazes - RJ, 28010-005, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
Ceciliane

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
25/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
26/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
4

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



remota 1

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
Máquina 1

TAG DO CONTROLADOR 1
BI479669

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



TAG DO CONTROLADOR 2
BI479668

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)




FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



TAG DO CONTROLADOR 3
B1479151

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)




FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
NÃO POSSUI TAG E NEM TAMPA, MEDIDOR COLOCADO DENTRO DO QUADRO DE LUZ

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO GERAL DO NOBREAK	FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK	FOTO DA TAG DO NOBREAK
 <p>Parado no Produtivo 25/11/2024 18:19:58</p>	 <p>Parado no Produtivo 25/11/2024 18:19:55</p>	 <p>Parado no Produtivo 25/11/2024 18:20:15</p>

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
Backoffice

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
TAE NÃO ENCONTRADO

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3
Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



caixas


LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO





FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP
89551070157156137678

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
6174_1_no_00	Remota Full	26/11/2024, 18:21:21	Ativo	OK
6174_1_no_11	QGBT	26/11/2024, 18:21:21	Ativo	OK
6174_1_no_12	Maquina 01	26/11/2024, 18:21:21	Ativo	OK
6174_1_no_13	Maquina 02	26/11/2024, 18:21:21	Ativo	OK
6174_1_no_14	Maquina 03	26/11/2024, 18:21:21	Ativo	OK
6174_1_no_15	Maquina 04	26/11/2024, 18:21:21	Ativo	OK
6174_1_no_17	Sala Online	26/11/2024, 18:21:21	Ativo	OK

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Há dois coéis e um medidor desativados no 2ºAndar. Hidrômetro inacessível para foto melhor da tag.

FOTOS COMPLEMENTARES



controlador 4

FOTOS COMPLEMENTARES



controlador 4

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



hidrômetro inacessível para foto da tag

FOTOS COMPLEMENTARES



medidor desativado no 2ºAndar

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



coel desativado no 2ºAndar

FOTOS COMPLEMENTARES



coel desativado 2ºAndar

FOTOS COMPLEMENTARES



coel desativado 2ºAndar

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Anderson/Diogo

DOCUMENTO RG

131512865

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-21.7568843, -41.3175083 (-21.7568843; -41.3175083)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

26/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

Ceciliane

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

007642598

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

26/11/2024