



Por: (1199354448cnt@gmail.com)

Em: 26/09/2024 15:23

Empresa responsável

Nome	
Connect Infraestrutura	

Cliente

Nome	
BANCO ITAÚ	

Local

Nome	Endereço
0281 - LIGHT - VAREJO - 26/09/2024	Rua Conde de Bonfim, 423 - Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, Brasil
Informações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
Camila	26/09/2024	26/09/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

02

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA AR CONDICIONADO PISO SUPERIOR

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



REM 1

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



REM 1

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



REM 1 BI443175

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



REM 1

LOCAL DO CONTROLADOR 1
SALA AR CONDICIONADO PISO SUPERIOR

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ 01 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



MAQ 01 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



COEL X34

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



COEL X34

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



BI443176

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



MAQ 01 END 12

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI106544

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



CARRIER

LOCAL DO CONTROLADOR 2
SALA AR CONDICIONADO PISO SUPERIOR

TAG DO CONTROLADOR 2
MAQ 02 END 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



MAQ 02 END 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



COEL X34

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



BI443177

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



SEM TAG VERIFICADO END 13

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



SEM TAG VERIFICADO END 13

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



CARRIER

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI182534

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



IMIT

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



IMIT

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
N/a

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



ENGETRON

FOTO DA TAG DO NOBREAK




BI202580

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
BACKOFFICE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



BACKOFFICE

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
CAIXAS



FOTO DO SENSOR MAQUINA 2




FOTO DO SENSOR MAQUINA 2



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



REM 1

LOG
LOG REALIZADO


FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



REM 1

INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



REM 1

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



REM 1

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIA ANTIGA REM 1

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIAS REM 1

FOTO DA BATERIA NOVA



BATERIA NOVA

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



BATERIA NOVA REM 1

FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



DUAL C REM 1

FOTO DO CHIP NOVO



IMEI REM 1 (89551808100576514440)

IMEI DO CHIP

Rem1 (89551808100576514440) // Rem2 (


FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP NOVO REM 1

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONECTADO (FIRMWARE)




REM 1

SITUAÇÃO FIRMWARE


FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE



REM 1

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE



REM 1

FOTO DO TC (FIRMWARE)




REM 1

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



REM 1

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Q	0281				
Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485	
0281_L_no_00	Remota Light	27/09/2024, 08:13:21	Ativo	OK	
0281_L_no_12	Máquina 01	27/09/2024, 08:13:21	Ativo	OK	
0281_L_no_13	Máquina 02	27/09/2024, 08:13:21	Ativo	OK	

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Agência 0281
Endereço: Rua Conde de Bonfim, 423


Total de dispositivos: 3
Dispositivos ativos: 3
Dispositivos inativos: 0



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS
APENAS REMOTA 01 RECEBEU A MIGRAÇÃO. PORQUE O QUADRO ELÉTRICO, QGBT E REMOTA 02 ESTÃO IMPOSSIBILITADOS DE SEREM ACESSADOS DEVIDO A 04 CAIXAS DE MÁQUINAS E/OU PEÇAS DE AR CONDICIONADO ESTAREM NA FRENTE INVIABILIZANDO O ACESSO

FOTOS COMPLEMENTARES



26/09/2024 15:11:19

QUADRO ELÉTRICO, QGBT E REMOTA 02 IMPOSSIBILITADOS DE SEREM ACESSADOS DEVIDO A 04 CAIXAS DE MÁQUINAS E/OU PEÇAS DE AR CONDICIONADO ESTAREM NA FRENTE

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Eduarda Gurgei	DOCUMENTO RG 288000680	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL 
---	---------------------------	--

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-22.9187367, -43.2260067 (-22.9187367; -43.2260067)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
26/09/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL José Eduardo	MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL 987270485	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
DATA 26/09/2024		

