

0625 - FULL - VAREJO -26/11/2024



Por: Renato Silva (rento_234@hotmail.com)

Em: 26/11/2024 09:08

| Empresa | responsável |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome 0625 - FULL - VAREJO

Endereço

Rua do Comércio, 50 - Centro, Santa Luzia - MG, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Tatiane DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 26/11/2024 DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

26/11/2024

fechado

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1

Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1

BI479529

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



fechado



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1

tag



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2 Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 2 BI479528

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



controlado por termostato

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)





FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



sem tag

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1 END 10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



QFAC

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2 OPACI ENO.11 Cercado no Produttivo 26/11/2024 09:30:31



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2 END 11

SALA ONLINE

tag

FOTO DA SALA ONLINE



sala online

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



tag



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE BI479526

FOTO GERAL DO NOBREAK



nobrek

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



placa do fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



tag

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



não tem

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



não tem

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

TAE

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



sensor

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




Cabo conectado

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG REALIZADO





INVENTÁRIO

executando log

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO




FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



central de monitoramento

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



bateria antiga

FOTO DA TROCA DAS BATERIA





bateria nova





FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



bateria trocada

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



chip antigo

FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



chip novo

FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP 89551080157156138049





FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

chip trocado

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



cabo connectado


FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



executando firmware

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



Cabo conectado

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)





CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO





TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo FOTOS COMPLEMENTARES



| וחו | RE: | ~ A |
|------|-----|-----|
| 1121 | -1- | ЭΑ |

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Renato Santos Silva **DOCUMENTO RG** 1416769

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-19.769423, -43.8710168 (-19.769423; -43.8710168)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

26/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Tatiane ribeiro dias fortunato

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987347931

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

26/11/2024

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo