



9237 - FULL - VAREJO - 23/10/2024



250

Por: DIOGO MAGINA (setortecnico@petroseg.com.br)

Em: 23/10/2024 15:59

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
9237 - FULL - VAREJO

Endereço
Av. Cesário de Melo, 3335 - Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
Sidney Alves

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
23/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
23/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
2

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1 sala de descanso fora/atras da sala de máquinas	TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ1 END 12	
---	-------------------------------------	--

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



LOCAL DO CONTROLADOR 2 sala de descanso fora/atras da sala de máquinas	TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ2 END 13	
---	-------------------------------------	--

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



LOCAL DO CONTROLADOR 3 sala online	
---------------------------------------	--

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
QGBT END 10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2
QFAC END 11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
AGENCIA

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



FOTO DO SENSOR MAQUINA 3




LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP
89551808100901317584 - Dual C

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Q 9237				
Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
9237_1_pe_00	Remota Full	31/10/2024, 12:54:51	Ativo	Ok
9237_1_pe_10	QGBT	31/10/2024, 12:54:51	Ativo	Ok
9237_1_pe_11	QFAC	31/10/2024, 12:54:51	Ativo	Ok
9237_1_pe_12	Maquina 01	31/10/2024, 12:54:51	Ativo	Ok
9237_1_pe_13	Maquina 02	31/10/2024, 12:54:51	Ativo	Ok
9237_1_pe_15	Sala Online	31/10/2024, 12:54:51	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES


FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA


EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Diogo Magina

DOCUMENTO RG
209252196

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-22.907910, -43.563761 (-22.907910; -43.563761)


DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
23/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Sidney Alves

MATRICULA DO RESPONSÁVEL
007635238

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



DATA
23/10/2024