



0525 - TATUAPE - FULL - VAREJO



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 10/07/2024 14:10

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome 0525 - TATUAPE - FULL - VAREJO	Endereço Av. Celso Garcia, 3683 - Tatuapé, São Paulo - SP, Brasil
--	--

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Líder Tesouraria Nayara Chaim	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 10/07/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 10/07/2024
--	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Gerado no Produtivo 10/07/2024 13:10:37

Agência 0525

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Gerado no Produtivo 10/07/2024 13:10:51

Agência 0525

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Gerado no Produtivo 10/07/2024 13:11:06

Agência 0525

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
03

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Gerado no Produtivo 10/07/2024 13:32:25

Acesso a casa de maquina 01

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Gerado no Produtivo 10/07/2024 13:32:54

Casa de maquina 01

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Gerado no Produtivo 10/07/2024 13:33:10

Casa de maquina 01

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Central Remota 01

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Tag Central Remota 01

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Central Remota 01

LOCAL DO CONTROLADOR 1
Casa de maquina 01

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Controlador 01

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Display Controlador 01

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Controlador 01

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



MAQ.01 END.12

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta fabricante Máquina 01

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI386741

LOCAL DO CONTROLADOR 2
Casa de máquina 2

TAG DO CONTROLADOR 2
MAQ.02 END.13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



Controlador 02

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



Display Controlador 02

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



Controlador 02

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



MAQ.02 END.13

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta Fabricante Máquina 02

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI386744

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



Acesso a cabine primária

FOTO DA SALA ELETRICA



Cabine primária

FOTO DA SALA ELETRICA



Cabine Primária

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



Medidor 1 QGFL

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



Medidor 1 QGFL

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QGBT END.10

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
QGBT END.10



QFAC-2



QFAC-1



QFAC-2



Medidor QFAC-2



QFAC-1



Medidor QFAC-1

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2
Não ha em ambos (QFAC-1 e QFAC-2)

SALA ONLINE



Acesso à sala online



Sala online



Sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



QFNB - Controlador Sala Online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



Display Controlador sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



Controlador sala online

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



NOBREAK END.15


TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
NOBREAK END.15

FOTO GERAL DO NOBREAK



Nobreak Engetron

FOTO GERAL DO NOBREAK



Display Nobreak Engetron

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



Etiqueta Fabricante

FOTO DA TAG DO NOBREAK



QFNB

Manutenção Agências
Itaú
BI335302

Gerado no Produtivo 10/07/2024 13:06:43

BI335302

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



Gerado no Produtivo 10/07/2024 14:20:34

Sensor Área dos caixas

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Atendimento mesas

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2




Gerado no Produtivo 10/07/2024 14:19:28

Sensor acima das mesas de atendimento

LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



Cabo log conectado

LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



Log em andamento

INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



Inventário concluído

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central Remota

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



Bateria antiga instalada

FOTO DA BATERIA NOVA



Bateria nova

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



Bateria nova instalada

FOTO DO CHIP ANTIGO



Chip antigo instalado

FOTO DO CHIP NOVO



Chip Novo

IMEI DO CHIP
89551301301009277795

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



Chip novo instalado

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)




Cabo atualização firmware conectado

SITUAÇÃO FIRMWARE


FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



Atualização do firmware em andamento

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



Atualização do firmware concluído

FOTO DO TC (FIRMWARE)



TC cabo ativo

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



Cabo RJ 45 conectado

CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

🔍 0525				
Nome ↑	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0525_1_no_00	Remota Full	06/08/2024, 17:11:36	● Ativo	● Ok
0525_1_no_09	QGBT	06/08/2024, 17:11:36	● Ativo	● Ok
0525_1_no_10	QFAC 01	06/08/2024, 17:11:36	● Ativo	● Ok
0525_1_no_11	QFAC 02	06/08/2024, 17:11:36	● Ativo	● Ok
0525_1_no_12	Maquina 01	06/08/2024, 17:11:36	● Ativo	● Ok
0525_1_no_13	Maquina 02	06/08/2024, 17:11:36	● Ativo	● Ok
0525_1_no_15	Sala Online	06/08/2024, 17:11:36	● Ativo	● Ok
Retina - Dispositivos ativos				

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Agências - Mapa

Agência 0525

Endereço: Av. Celso Garcia, 3683

Total de dispositivos: 7

Dispositivos ativos: 7

Dispositivos inativos: 0

Retina - Agência ativa

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Agência 0525
GGA Ivan informa que está com 2 unidade Hi-Wall inoperantes na área de backoffice por vandalismo. GGA solicita apoio na regularização
As condensadoras sofreram vandalismo, conforme fotos anexas

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Flavio Alves	DOCUMENTO RG 22864790-3	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
---	----------------------------	---------------------------------------

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-23,53456; -46,5771348 (-23.53456; -46.5771348)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
10/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Líder Tesouraria Nayara Chaim	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987276080	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
--	---------------------------------------	-------------------------------

DATA
10/07/2024