



0546 - MORAES SALES - FULL - VAREJO



26

Por: Gustavo Vaz (11988914785cnt@gmail.com)

Em: 20/06/2024 13:40

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
0546 - MORAES SALES - FULL - VAREJO

Endereço
Av. Dr. Moraes Salles, 1373 - Bosque, Campinas - SP, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
Camila

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
20/06/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
20/06/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



0546 - MORAES SALLES

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
3

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Sala Ar Condicionado entrada 1 andar

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Sala Ar Condicionado Entrada 1 andar

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Central de monitoramento

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



0546 - ITAÚ/MORAES SALLES

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



BI376104

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Central De Monitoramento

LOCAL DO CONTROLADOR 1
SALA AR Condicionado Entrada 1 andar

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



MAQ.01 END.12

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



MAQ.01 END.12

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI296259

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI296259

LOCAL DO CONTROLADOR 2
Sala Ar Condicionado Fundos 1 andar

TAG DO CONTROLADOR 2
MAQ.02 END.13 24V

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



MAQ.02 END.13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



MAQ.02 END.13

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



MAQ.02 END.13

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI296269

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo

20/06/2024 11:17:07

LOCAL DO CONTROLADOR 3

Sala Ar condicionado Empresarial 1 andar (desativado)

TAG DO CONTROLADOR 3

MAQ.03 END.14

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



MAQ.03 END.14

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



MAQ.03 END.14

FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



MAQ.03 END.14

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI365022

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA




Foto Da Sala Elétrica

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



QGBT IMPOSSIBILITADO DE ACESSAR

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



impossibilitado de acessar os medidores

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QGBT ESTACIONAMENTO

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
N/A

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



agência 0546 - Sala Online 1 andar

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



Termostato

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



BI296263

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



Nobreak END 15

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



Termostato

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



Nobreak END 15

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Nobreak END 15

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



BI376106

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
Nobreak END 15

FOTO GERAL DO NOBREAK



NOBREAK

FOTO GERAL DO NOBREAK



Etiqueta Fabricante

FOTO GERAL DO NOBREAK



BI376106

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



Gerado no Produtivo 20/06/2024 11:06:12

Identificação do Fabricante

FOTO DA TAG DO NOBREAK



Gerado no Produtivo 20/06/2024 11:05:39

BI376106

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
TAE/CAIXAS

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



Gerado no Produtivo 20/06/2024 11:47:14

CAIXAS

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



Gerado no Produtivo 20/06/2024 12:40:41

TAE SALA DO AR CONDICIONADO ENTRADA 1 ANDAR

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
Gerencia/ backoffice

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



Gerado no Produtivo 20/06/2024 11:45:35

Backoffice

LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



Cabo LOG Conectado

LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



Execução do LOG

INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



Inventário Realizado

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central de monitoramento

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIA NOVA X ANTIGA

FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCAD



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP
89551808100575587199

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

0546				
Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0546_1_no_00	Remota Full	18/07/2024, 18:22:45	Ativo	Ok
0546_1_no_09	QFAC 01	18/07/2024, 18:22:45	Ativo	Ok
0546_1_no_10	QGBT	18/07/2024, 18:22:45	Ativo	Ok
0546_1_no_11	QFAC 02	18/07/2024, 18:22:45	Ativo	Ok
0546_1_no_12	Maquina 01	18/07/2024, 18:22:45	Ativo	Ok
0546_1_no_13	Maquina 02	18/07/2024, 18:22:45	Ativo	Ok
0546_1_no_14	Maquina 03	18/07/2024, 18:22:45	Ativo	Falha
0546_1_no_15	Sala Online	18/07/2024, 18:22:45	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Agência 0546

Endereço: Av. Dr. Moraes Salles, 1373

Total de dispositivos: 8

Dispositivos ativos: 8

Dispositivos inativos: 0

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Fernando virá para descarregar o Firmware

FOTOS COMPLEMENTARES




HIDROMETRO

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT


TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Gustavo Vaz Blanco	DOCUMENTO RG 50.619,271-4	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL 
---	------------------------------	--

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-22.9049719, -47.05146 (-22.9049719; -47.05146)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
20/06/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Ellen Cristina Delgado	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987269014	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
---	---------------------------------------	--

DATA
20/06/2024

OBSERVAÇÕES
Fernando virá para descarregar o Firmware