



3083 - FULL - ESPACO ITAU - 12/11/2024



354

Por: Renato Silva (rento_234@hotmail.com)

Em: 12/11/2024 09:08

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
3083 - FULL - ESPACO ITAU - 12/11/2024

Endereço
Av. Floriano Peixoto, 1909 - Nossa Senhora Aparecida, Uberlândia - MG, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
12/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
12/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



fachada

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



fechado

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



aberto

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1

Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1

BI479579 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



aberto

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



tag

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



tag

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2
Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 2
BI479575. END 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



aberto

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



tag

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



sala elétrica fica na casa de máquinas

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



fechado

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



tag

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
END 10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



QFAC

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



tag

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2
END 11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



SALA online

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



tag

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
BI479580 END 14

FOTO GERAL DO NOBREAK



nobrek

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO GERAL DO NOBREAK




FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



placa do fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK




FOTO DA TAG DO NOBREAK



tag

FOTO DA TAG DO NOBREAK



Gerado no Produtivo 12/11/2024 11:02:47

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



Gerado no Produtivo 12/11/2024 11:30:23

sensor

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



Gerado no Produtivo 12/11/2024 11:30:53

sensor

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



Gerado no Produtivo 12/11/2024 11:31:08

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Gerado no Produtivo 12/11/2024 10:12:58

central de monitoramento

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Gerado no Produtivo 12/11/2024 10:13:13

OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



hidrômetro

FOTOS COMPLEMENTARES



tag BI479577

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



QFNB SALA ONLINE

FOTOS COMPLEMENTARES



QFNB SALA ONLINE

FOTOS COMPLEMENTARES



remanejamento da fonte

FOTOS COMPLEMENTARES



realizado o remanejamento da fonte mas a placa apresentou problemas em seu funcionamento.

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Renato Santos Silva

DOCUMENTO RG
1416769

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-18.9084909, -48.2688038 (-18.9084909; -48.2688038)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
12/11/2024