



3155 - FULL - VAREJO - 25/10/2024



261

Por: Renato Silva (rento_234@hotmail.com)

Em: 25/10/2024 10:20

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
3155 - LIGHT - VAREJO

Endereço
Praça Carlos Chagas, 49 - Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
Kessia

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
25/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
25/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



fachada

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
04

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



atendimento gerência

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



fechado

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



aberto

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
Atendimento gerência

TAG DO CONTROLADOR 1
BI443422 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



fechado

aberto

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



tag

BI443422

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante

BI289324

LOCAL DO CONTROLADOR 2
Atendimento gerência

TAG DO CONTROLADOR 2
BI443423 END 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)




FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



BI443423

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



tag

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI266083

LOCAL DO CONTROLADOR 3
Atendimento gerência

TAG DO CONTROLADOR 3
BI443424 END 1

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)




FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



tag

FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



BI443424

FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



sala elétrica localização dentro da sala online

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



fechado

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



CE8017

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QGBT END 11

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
QGBT END 11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



sala online

FOTO DA SALA ONLINE




FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



tag

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
BI443425

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



placa do fabricante

FOTO DA TAG DO NOBREAK



tag

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
Espera de caixas,caixa

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



sensor

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



sensor

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2




AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3
Retaguarda dos caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



sensor

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



cabo connectado


LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



realizando log

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



central de monitoramento

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



troca da bateria

FOTO DA BATERIA NOVA



bateria nova

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



depois da troca

FOTO DO CHIP ANTIGO



chip antigo

FOTO DO CHIP NOVO



chip novo

FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP
89551301301013576651

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



depois da troca

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)




cabo conectado

SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



firmware

FOTO DO TC (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



cabo Rj45 conectado

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)





FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
3155_1_no_00	Remota Light	31/12/1969, 21:00:00	Inativo	Offline
3155_1_no_01	Maquina 03	31/12/1969, 21:00:00	Inativo	Offline
3155_1_no_11	QGBT	31/12/1969, 21:00:00	Inativo	Offline
3155_1_no_12	Maquina 01	31/12/1969, 21:00:00	Inativo	Offline
3155_1_no_13	Maquina 02	31/12/1969, 21:00:00	Inativo	Offline
3155_1_no_14	Sala Online	31/12/1969, 21:00:00	Inativo	Offline

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Renato Santos Silva

DOCUMENTO RG
1416769

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-19.9325678; -43.9484567 (-19.9325678; -43.9484567)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
25/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Kessia

MATRICULA DO RESPONSÁVEL
987279797

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA
25/10/2024