

# 4861 - FULL - VAREJO - 04/11/2024



Por: Rafael Queiroz (rafaelqueirozmcg@gmail.com)

Em: 11/11/2024 10:16

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome

4861 - FULL - VAREJO

Informações adicionais

Endereço


Av. Dezessete de Agosto, 402 - Parnamirim, Recife - PE, 52060-590, Brasil

#### **DADOS DO CLIENTE**

NOME DO GERENTE Daniele DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 04/11/2024 DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

11/11/2024

#### FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



#### **AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES**

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

# FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



# FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1 Sala de máquina

TAG DO CONTROLADOR 1 BI443668

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



#### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



#### LOCAL DO CONTROLADOR 2 Casa de máquina

#### TAG DO CONTROLADOR 2 BI443659

#### FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



#### FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



Fios do controlador estão curtos e está atrapalhando a abertura da tampa do controlador

#### FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



#### **SALA ELETRICA**

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

#### FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

QGBT end .10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

QFAC end.11

# **SALA ONLINE**

#### FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



#### FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



#### TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE BI443667

# FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



# SENSORES

# AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Tae

#### FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



# AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Back off e caixas

# FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



sensor não encontrado no ambiente

#### FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



senso não encontrado no ambiente

# LOG

# FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG REALIZADO

# FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO REALIZADO

# FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



# **CENTRAL DE MONITORAMENTO**

# FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo



# FOTO DO CHIP ANTIGO





IMEI DO CHIP

89555480000040972867

# FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



# ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

# FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

# Centae no mulatina





# CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO





#### **EMPRESA**

EMPRESA RESPONSÁVEL Fuse IoT

# TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

José Augusto

DOCUMENTO RG
9935522

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

2

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-8.0355617, -34.9130591 (-8.0355617; -34.9130591)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 11/11/2024

# CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Daniele

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

006234140

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

11/11/2024