

5631 - FULL - VAREJO -26/09/2024



Por: (11993544448cnt@gmail.com) Em: 26/09/2024 10:42

Empresa responsável	
lome Connect Infraestrutura	
Cliente	
iome SANCO ÍTAÚ	
ocal	
tome 631 - FULL - VAREJO - 26/09/2024	Endereço Rua Conde de Bonfim, 390 - Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, Brasil
nformações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 26/09/2024 Vanessa

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

26/09/2024





AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA AR CONDICIONADO 1 ANDAR

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



REMOTA

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



B**I**443164



REMOTA

LOCAL DO CONTROLADOR 1 SALA DE AR CONDICIONADO 1 ANDAR TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ 02 END 14

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA) FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



MAQ 02 END 14



COEL X34



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



B**I**443165

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



COEL SEM TAG. VERIFICADO END 14

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



COEL SEM TAG. VERIFICADO END 14

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



HITACHI

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



AR CONDICIONADO COM DUAS TAG 1º BI182732

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



2º Bl 144825

LOCAL DO CONTROLADOR 2

SALA DO AR CONDICIONADO TÉRREO

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



CONTROLADOR ENCONTRA-SE SEM TAMPA

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)

TAG DO CONTROLADOR 2

MAQ 02 END 15



CONTROLADOR QUEBRADO E SEM CAIXA. AINDA FUNCIONANDO COEL X34

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



B**l**443174

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



SEM TAG, VERIFICADO END 15

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC





HITACHI

B**I**144821

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



26/09/2024 11:39:11

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



QGBT END 10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QGBT END 10

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

CE8020

QGBT END 10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



QFAC 1 END 9

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



QFAC 2 END 8

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



QFAC 1 CE8017

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



QFAC 2 CE8017

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



QFAC 1 ENCONTRADO END 8 QFAC 2 END SEM TAG ENCONTRADO END 9

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

QFAC 1 END 8 QFAC 2 END SEM TAG VERIFICADO END 9

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



NOBREAK END 17

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



COEL X34

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



B**I**443172

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



COEL X34

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



COEL SEM TAG, VERIFICADO END 17

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE END 17

FOTO GERAL DO NOBREAK



NOBREAK

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



PHD

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



PHD

FOTO DA TAG DO NOBREAK



B**I**202578

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

BACKOFFICE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



BACKOFFICE

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

CAIXAS

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3

TAE não LOCALIZADO

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



log

LOG REAL**I**ZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



log

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



26/09/2024 12:27:35

BATERIA ANTIGA

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIAS

FOTO DA BATERIA NOVA



26/09/2024 12:26:4

BATERIA nova

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



BATERIA NOVA

FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP ANTIGO

FOTO DO CHIP NOVO



NLT

FOTO DO CHIP NOVO



IMEI 89551301301013571918

IMEI DO CHIP 89551301301013571918

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP NOVO

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

lome 🕈	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
631_1_no_00	Remota Full	04/10/2024, 09:26:15	Ativo	Ok
631_1_no_08	QFAC	04/10/2024, 09:26:15	Ativo	Ok
631_1_no_09	QFAC	04/10/2024, 09:26:15	Ativo	Ok
631_1_no_10	QGBT	04/10/2024, 09:26:15	Ativo	Ok
631_1_no_14	Maquina 01	04/10/2024, 09:26:15	Ativo	Ok
631_1_no_15	Maquina 02	04/10/2024, 09:26:15	Ativo	Ok
631_1_no_17	Sala Online	04/10/2024, 09:26:15	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



B**I**443173

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL DOCUMENTO RG Eduarda Gurgel 288000680

		ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL	
		Je	
COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS -22,9249655, -43,2338408 (-22,9249655; -43,2338408)			
DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 26/09/2024			
CLIENTE			
NOME DO RESPONSÁVEL Vanessa	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987283090	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	
DATA			

26/09/2024

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo