



0776 - SAO MATEUS - LIGHT - VAREJO



145

Por: Gustavo Vaz (11988914785cnt@gmail.com)

Em: 31/07/2024 14:39

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
0776 - SAO MATEUS - LIGHT - VAREJO

Endereço
Av. Mateo Bei, 2296 - Cidade São Mateus, São Paulo - SP, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
Samantha Ramos

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
31/07/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
31/07/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



0776 - SAO MATEUS - LIGHT - VAREJO

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



0776 - SAO MATEUS - LIGHT - VAREJO

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
2

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA DO AR CONDICIONADO 1 (1 ANDAR)

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ.01 END.12

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
SALA DE MÁQUINAS 1 (1 ANDAR)

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2
SALA DE MÁQUINAS 2 (1 ANDAR)

TAG DO CONTROLADOR 2
MAQ.02 END.13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



ESTACIONAMENTO

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



MEDIDOR QGBT INACESSÍVEL POR AGÊNCIA ESTAR EM OBRAS

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



MEDIDOR QGBT INACESSÍVEL POR AGÊNCIA ESTAR EM OBRAS

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



MEDIDOR QGBT INACESSÍVEL POR AGÊNCIA ESTAR EM OBRAS

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

MEDIDOR QGBT INACESSÍVEL POR AGÊNCIA ESTAR EM OBRAS

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



SALA ONLINE (1 ANDAR)

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



N/A POR SER LIGHT

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



N/A POR SER LIGHT

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



N/A POR SER LIGHT

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
N/A POR SER LIGHT

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



N/A

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
CAIXAS E BACKOFFICE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



ESPERA DO CAIXA


FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



BACKOFFICE


AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2




LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIA ANTIGA INSTALADA

FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP ANTIGO INSTALADO

FOTO DO CHIP NOVO



89551808100576512378

IMEI DO CHIP
89551808100576512378

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE





FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



TELNET CONECTADO

CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

| Nome | Equipamento | Última atividade | Estado | RS485 |
|--------------|--------------|----------------------|--------|-------|
| 0776_1_no_00 | Remota Light | 01/08/2024, 10:29:48 | Ativo | Ok |
| 0776_1_no_11 | QGBT | 01/08/2024, 10:29:48 | Ativo | Falha |
| 0776_1_no_12 | Maquina 01 | 01/08/2024, 10:29:48 | Ativo | Ok |
| 0776_1_no_13 | Maquina 02 | 01/08/2024, 10:29:48 | Ativo | Ok |

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Agência 0776

Endereço: Av. Mateo Bei, 2296

Total de dispositivos: 4

Dispositivos ativos: 4

Dispositivos inativos: 0

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

AG 0776

MEDIDOR QGBT INACESSÍVEL POR AGÊNCIA ESTAR EM OBRAS E FALTA DE CHAVES

FOTOS COMPLEMENTARES



MEDIDOR QGBT INACESSÍVEL POR AGÊNCIA ESTAR EM OBRAS

FOTOS COMPLEMENTARES



QFNB SEM TC

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

GUSTAVO VAZ BLANCO

DOCUMENTO RG

50.619.271-4

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| | | ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL  |
| COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS -23.6021486, -46.4829865 (-23.6021486; -46.4829865) | | |
| DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 31/07/2024 | | |
| CLIENTE | | |
| NOME DO RESPONSÁVEL Miriam Kanda | MATRICULA DO RESPONSÁVEL 004251393 | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  |
| DATA 31/07/2024 | | |