

# BANCO ITÁÚ > 1009 - Nilópolis - Full - Varejo



Por: (11993544448cnt@gmail.com)

Em: 18/07/2024 09:05

#### Empresa responsável

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

#### Local

Nome

BANCO ITÁÚ > 1009 - Nilópolis - Full - Varejo

Endereço

Estr. Mirandela, 165 - Centro, Nilópolis - RJ, Brasil

#### **DADOS DO CLIENTE**

NOME DO GERENTE

JESSYCA

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA

18/07/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

18/07/2024

#### FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FACHADA

# Itaú ....

FACHADA

## AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

#### FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



sala de ar condicionado térreo

# FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



sala de ar condicionado

## FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



sala de ar condicionado

#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



CENTRAL

#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



CENTRAL DE MONITORAMENTO

# FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



CENTRAL

#### LOCAL DO CONTROLADOR 1 SALA DE AR CONDICIONADO

#### FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



MAQ 01 END 12

#### TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ. 01 END. 12

#### FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



MAQ. 01 END. 12

#### FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



MAQ. 01 END. 12

#### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



TRANE



#### SALA ELETRICA





SALA ELÉTRICA ATRÁS DO ATM

FOTO DA SALA ELETRICA



SALA ELÉTRICA ATRÁS DO ATM

# FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



MEDIDOR

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



QGBT

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



MEDIDOR

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



QGBT

#### FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QGBT END. 10

#### TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1 QGBT END. 10

# FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



QFAC END. 11

#### FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



QFAC END. 11

#### FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



QFAC END. 11

#### TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

QFAC END. 11

#### SALA ONLINE

# FOTO DA SALA ONLINE



SALA ON-LINE DO LADO DA SALA DE AR CONDICIONADO TÉRREO

#### FOTO DA SALA ONLINE



SALA ON-LINE

#### FOTO DA SALA ONLINE



SALA ON-LINE

# FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



MEDIDOR DA SALA ON-LINE

# FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



SENSOR DE CORRENTE

# FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



MEDIDOR SALA ON-LINE

# FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



SENSOR DE CORRENTE

#### FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



NOBREAK END.15

#### FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



BI101339

# TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE NOBREAK END.15

#### FOTO GERAL DO NOBREAK



NOBREAK

#### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



PHD

# FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



#### FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI139703

#### **SENSORES**

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

TAE END. 12

# FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



TAE NÃO LOCALIZADO

# AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 CAIXAS END. 12


# FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



CAIXAS

# AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3

BACKOFFICE END. 15





BACK OFFICE

#### LOG

# FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



CABO DE LOG CONECTADO


# FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



CABO DE LOG CONECTADO

#### LOG LOG REALIZADO


#### FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



# INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

#### FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



INVENTÁRIO REALIZADO

#### **CENTRAL DE MONITORAMENTO**

#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

# FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

#### FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIA NOVA E ANTIGA

#### FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIA ANTIGA

FOTO DA BATERIA NOVA



BATERIA NOVA

# FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



BATERIA NOVA INSTALADA



CHIP ANTIGO

#### FOTO DO CHIP NOVO



CHIP NOVO

FOTO DO CHIP NOVO



IMEI 89551301301009827977

IMEI DO CHIP 89551301301009827977 - NLT

#### FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP NOVO INSTALADO

# ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

# FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



CABO DE FIRMWARE CONECTADO


SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

#### FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



EXECUTANDO FIRMWARE

#### FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FIRMWARE CONCLUÍDO

#### FOTO DO TC (FIRMWARE)



CABO TC

#### FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CABO CONECTADO


#### FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




CABO CONECTADO

# CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1




TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



ATIVAÇÃO OK

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



CONECTADO

# TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



# **OBSERVAÇÕES**

OBSERVAÇÕES FINAIS

SENSOR TAE NÃO ENCONTRADO.

# FOTOS COMPLEMENTARES



# **EMPRESA**

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

Eduarda

#### TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

**DOCUMENTO RG** 28800680

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 18/07/2024

#### CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL JESSYCA VIEIRA SECRON MATRICULA DO RESPONSÁVEL 007598311



**DATA** 18/07/2024