

# 1209 - FULL - VAREJO -07/11/2024



Por: (atendimentorch@gmail.com)

Em: 07/11/2024 17:04

Empresa responsável				
Nome				
Connect Infraestrutura				

# Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

#### Local

Nome			
1209	- FULL	- VA	REJO

Av. Nossa Sra. da Assunção, 898 - Centro, Cabo Frio - RJ, 28906-200, Brasil

Informações adicionais

# **DADOS DO CLIENTE**

NOME DO GERENTE Fred

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 07/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

07/11/2024

#### FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



#### **AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES**

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



# FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



# FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1 CASA DE MAQUINAS TAG DO CONTROLADOR 1 Máquina 1 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2 CASA DE MAQUINAS TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ 02 END 13

# FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)




FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



#### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



# **SALA ELETRICA**

# FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



# FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

QGBT END 10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

QFAC END 11

# SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



# FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



# SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 Na AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3

Na

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG REALIZADO

# FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

# FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



### FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



### FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



# **CENTRAL DE MONITORAMENTO**

# FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



# FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA





IMEI DO CHIP 89551808100901318145

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



# ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO







# CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO





### **OBSERVAÇÕES**

#### OBSERVAÇÕES FINAIS

Hidrômetro inacessível.







### **EMPRESA**

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

# **TÉCNICO**

DOCUMENTO RG 131512865

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Anderson Rocha

Connect Infraestrutura



# COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.8785083, -42.0174321 (-22.8785083; -42.0174321)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

07/11/2024

# CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Fred	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 006929731	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
DATA 07/11/2024		