

# 0066 - VILA OLIMPIA - FULL -**VAREJO**



Por: Gustavo Vaz (11988914785cnt@gmail.com)

Em: 15/07/2024 09:59

Empresa responsável	
Nome Connect Infraestrutura	
Cliente	
Nome BANCO ITAÚ	
Local	
Nome 0066 - VILA OLIMPIA - FULL - VAREJO	Endereço R. Araguari, 801 - Moema, São Paulo - SP, Brasil
Informações adicionais	

#### DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Jenison Lenes

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 15/07/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

15/07/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



0066 - VILA OLIMPIA - FULL - VAREJO

0066 - VILA OLIMPIA - FULL - VAREJO

#### AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



SALA DO AR CONDICIONADO 2 (1 ANDAR)

LOCAL DO CONTROLADOR 1

SALA DO AR CONDICIONADO 2 (1 ANDAR)

TAG DO CONTROLADOR 1

MAQ.01 END.12

Connect Infraestrutura





FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



#### FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI028192

MAQ.02 END.13

LOCAL DO CONTROLADOR 2

SALA DO AR CONDICIONADO 2 (1 ANDAR)

TAG DO CONTROLADOR 2

# FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)





FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



### FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)

24 10:19:59

Connect Infraestrutura

#### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI028193

#### LOCAL DO CONTROLADOR 3

SALA DO AR CONDICIONADO 2 (1 ANDAR)

TAG DO CONTROLADOR 3 MAQ.03 END.14

#### FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)





SALA AR CONDICIONADO 1 (1 ANDAR) CONTROLADOR AO CONTRÁRIO

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



END.14



CONTROLADOR AO CONTRÁRIO

#### FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



B**I**028194

#### SALA ELETRICA

#### FOTO DA SALA ELETRICA



SALA ELÉTRICA INACESSÍVEL POR FALTA DE CHAVE DA AGÊNCIA REMOTA 2 PENDENTE

#### TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1 1251002150724

#### FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)





QFAC END.11

CE8017

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

# QFAC END.11 SALA ONLINE

#### FOTO DA SALA ONLINE



SALA ONLINE ESTACIONAMENTO

# FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE



SALA ONLINE CONTEM O CONTROLADOR ANALÓGICO

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE

Guesta na Produttiva 15/07/2024 11:16:22

SALA ONLINE CONTEM O CONTROLADOR ANALÓGICO

#### FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE SALA ONLINE CONTEM O CONTROLADOR ANALÓGICO

#### FOTO GERAL DO NOBREAK



SALA ONLINE NAO CONTEM NOBREAK



15/07/2024 12:37:17

SALA ONLINE NAO CONTEM NOBREAK

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1

#### SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

CAIXAS E TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



CAIXAS

TAE

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 BACKOFFICE

Connect Infraestrutura

#### FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



### LOG


# FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG

LOG REAL**I**ZADO

# FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO INVENTÁRIO REALIZADO

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

#### FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



#### CENTRAL DE MONITORAMENTO





BATERIA ANTIGA INSTALADA

# FOTO DA BATERIA NOVA



BATERIA NOVA

#### FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



BATERIA NOVA

FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP ANTIGO INSTALADO

### FOTO DO CHIP NOVO



89551808100576497455

IMEI DO CHIP

89551808100576497455

#### FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



### ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

#### FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



#### SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

# FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DO TC (FIRMWARE)




FOTO DO TO

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



REMOTA 1





#### CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO





# **OBSERVAÇÕES**

### OBSERVAÇÕES FINAIS

AG 0066

SALA DE MÁQUINAS 3 (TERREO) DESATIVADA

CONTROLADOR DA MAQ.04 END.15 DESATIVADO

MAQUINA 04 DESATIVADA

SALA ONLINE NAO CONTEM CONTROLADOR STAND BY E NEM NOBREAK

SALA ELÉTRICA INACESSÍVEL POR FALTA DE CHAVE DA AGÊNCIA REMOTA 2 PENDENTE





SALA DE MAQUÍNAS 3 DESATIVADA

#### FOTOS COMPLEMENTARES



MAQUINA 4 DESATIVADA



CONTROLADOR DA MAQ.04 DESATIVADA

FOTOS COMPLEMENTARES





QFAC ATIVADO

MODELO CE8017

QFAC

#### FOTOS COMPLEMENTARES



HIDROMETRO NA FAIXADA DA AGÊNCIA

### **EMPRESA**

EMPRESA RESPONSÁVEL Fuse IoT

## TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Gustavo Vaz Blanco

DOCUMENTO RG 50.619.271-4

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-23.6028062, -46.6739174 (-23.6028062; -46.6739174)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

15/07/2024

#### CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Vitória Paula

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987354881

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA 15/07/2024

OBSERVAÇÕES

CIENTE QUE A REMOTA 2 FICA PENDENTE POR SALA ELÉTRICA ESTAR INACESSÍVEL POR FALTA DE CHAVES