



3185 - FULL - VAREJO - 08/11/2024



342

Por: (atendimentorch@gmail.com)

Em: 08/11/2024 12:17

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome 3185 - FULL - VAREJO	Endereço Avenida José Bento Ribeiro Dantas, 35 - Loteamento Triangulo de Buzios, Armação dos Búzios - RJ, Brasil
Informações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Barbara	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 08/11/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 08/11/2024
----------------------------	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
1

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
Máquina 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



localizado nos caixas

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



localizado na sala de máquinas no QFAC

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
Na


LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO





FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCAD



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP
89551808100901317667 - Dual C

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
3185_1_no_00	Remota Full	21/11/2024, 11:57:45	Ativo	Ok
3185_1_no_10	QGBT	21/11/2024, 11:57:45	Ativo	Falha
3185_1_no_11	QFAC	21/11/2024, 11:57:45	Ativo	Falha
3185_1_no_13	Maquina 01	21/11/2024, 11:57:45	Ativo	Ok
3185_1_no_15	Sala Online	21/11/2024, 11:57:45	Ativo	Falha

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



Retina: Agência ativa


Retina: dispositivos ativos

OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Anderson Rocha

DOCUMENTO RG
131512865

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-22.75692, -41.8894527 (-22.75692; -41.8894527)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
08/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Barbara

MATRICULA DO RESPONSÁVEL
006426423

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA
08/11/2024