

0204 - LIGHT - VAREJO -10/10/2024



Por: Marcos de Oliveira Santos (11991256995cnt@gmail.com)

Em: 10/10/2024 14:55

Empresa	responsável
Linpicou	Coponicator

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome 204 - LIGHT - VAREJO - 25/09/2024

Av. Rio Branco, 18 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20090-000, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE JULIANA TORRES DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 10/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

10/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA 4 CONTROLADORES

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



BI443295

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



BI443295

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1 PRIMEIRO ANDAR

TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



BI443296

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



BI443296

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI106208

LOCAL DO CONTROLADOR 2 PRIMEIRO ANDAR



MAQ.02 END.13

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI106210

LOCAL DO CONTROLADOR 3 TÉRREO NA PARTE DE TRÁS DO BANCO LADO DIREITO

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)

TAG DO CONTROLADOR 3 MAQ.03 END.14

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



BI443300

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



BI443300

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA SUBSOLO





FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1 QGBT END.10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2 QFAC END.11 FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE NÃO SE APLICA POR SER AGÊNCIA LIGHT

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI100164

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1 CAIXAS PRIMEIRO ANDAR

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 BACKOFFICE

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3 SÓ POSSUI INSUFLAMENTO

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO | Investa | Inv

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



89551808100576514366

IMEI DO CHIP 89551808100576514366

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



89551808100576514366

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Agência com duas remotas, uma para os coel e uma remota separada para o QGBT.

Não foi possível atualizar a remota 02 do QGBT devido ao acesso ser num local sem sem iluminação e cheio de fios e riscos para todo lado, e a caixa da remota fica no alto impossibilitando de chegar nela sem uma escada

Controlador 03 estava desligado pelo próprio pessoal do banco, não foi possível tirar foto da tag.

FOTOS COMPLEMENTARES



CONTROLADOR 04 MAQ.04 END.15

FOTOS COMPLEMENTARES



CONTROLADOR 04 MAQ.04 END.15

FOTOS COMPLEMENTARES



CONTROLADOR 04 MAQ.04 END.15

FOTOS COMPLEMENTARES





MAQ.04 END.15 / TAG:BI106212

FOTOS COMPLEMENTARES



REMOTA 02

FOTOS COMPLEMENTARES



BI443298

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



CONTROLADOR 04 MAQ.04 END.15 BI443299

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL ISRAEL PORTUGAL **DOCUMENTO RG** 256703984

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.898533, -43.179736 (-22.898533; -43.179736)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

10/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL JULIANA TORRES MATRICULA DO RESPONSÁVEL 007691975

Connect Infraestrutura



DATA 10/10/2024