



# 0563 - FULL - VAREJO - 17/10/2024



232

Por: (isaac.ozorio828@gmail.com)

Em: 18/10/2024 02:01

### Empresa responsável

Nome  
Connect Infraestrutura

### Cliente

Nome  
BANCO ITAÚ

### Local

Nome  
0563 - FULL - VAREJO

Endereço  
Av. Ataulfo de Paiva, 1175 - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 22440-034, Brasil

Informações adicionais

### DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE  
Tiago Lopes

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO  
17/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO  
18/10/2024


### FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



### AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA  
2

### FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



### FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



sala do ar 2 andar

### FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL




FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



BI443749

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1  
Em uma sala, próximo a máquina 1( 2 andar)

TAG DO CONTROLADOR 1  
END. 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



BI443751

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)




FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1




FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1




FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2

N.a

TAG DO CONTROLADOR 2

N.a

LOCAL DO CONTROLADOR 3

Sala de ar segundo andar

TAG DO CONTROLADOR 3

End 14

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)




FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)




FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)




FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI104914

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)






FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)




FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1




FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QFAC END 10

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1  
End 10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



BI443752

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



QFAC 2 END 11

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2  
End 11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO FECHADO)



BI443754

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE  
End 13

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI101588

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1  
Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



TAE não encontrado

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Não se aplica

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3

Caixa

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)





FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG

LOG REALIZADO



FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO  
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIA ANTIGA INSTALADA

FOTO DA BATERIA NOVA



BATERIA NOVA

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



Bateria nova instalada

FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP ANTIGO INSTALADO

FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP  
89551808100901346005

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE  
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)





FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1


Q

0563

X

| Nome         | Equipamento | Última atividade     | Estado            | RS485          |
|--------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 0563_1_no_00 | Remota Full | 31/10/2024, 10:56:30 | <div></div> Ativo | <div></div> Ok |
| 0563_1_no_09 | QGBT        | 31/10/2024, 10:56:30 | <div></div> Ativo | <div></div> Ok |
| 0563_1_no_10 | QFAC        | 31/10/2024, 10:56:30 | <div></div> Ativo | <div></div> Ok |
| 0563_1_no_11 | QFAC        | 31/10/2024, 10:56:30 | <div></div> Ativo | <div></div> Ok |
| 0563_1_no_12 | Maquina 01  | 31/10/2024, 10:56:30 | <div></div> Ativo | <div></div> Ok |
| 0563_1_no_13 | Sala Online | 31/10/2024, 10:56:30 | <div></div> Ativo | <div></div> Ok |
| 0563_1_no_14 | Maquina 03  | 31/10/2024, 10:56:30 | <div></div> Ativo | <div></div> Ok |
|              |             |                      |                   |                |

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES


OBSERVAÇÕES FINAIS

Aqui existem 3 controladores de energia o 1 está logo abaixo

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

|                     |
|---------------------|
| EMPRESA RESPONSÁVEL |
| Fuse IoT            |

TÉCNICO

|                             |              |                                   |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL | DOCUMENTO RG | ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL |
| Isaac de Oliveira Ozorio    | 288900188    | ISAAC                             |

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS  
-22.9857389, -43.2270432 (-22.9857389; -43.2270432)

|                                     |
|-------------------------------------|
| DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO |
| 18/10/2024                          |

CLIENTE

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| NOME DO RESPONSÁVEL | MATRICULA DO RESPONSÁVEL |
| Tiago Lopes         | 006168959                |



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



DATA  
18/10/2024