



Por: (andresouzamcg@gmail.com)

Em: 12/11/2024 10:45

Empresa responsável

Nome  
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome  
BANCO ITAÚ

Local

Nome 9248 - FULL - VAREJO - 11/11/2024	Endereço Praça do Entroncamento, 72 - Graças, Recife - PE, 52011-300, Brasil
Informações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Mariana	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 12/11/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 12/11/2024
----------------------------	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA  
3

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1  
SALA DE AR CONDICIONADO 1

TAG DO CONTROLADOR 1  
BI443947

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



END. 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2  
SALA DE AR-CONDICIONADO 2

TAG DO CONTROLADOR 2  
BI443675

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



END. 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 3  
SALA DE AR-CONDICIONADO 2

TAG DO CONTROLADOR 3  
BI443670

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



END. 14

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



QFAC. END. 11

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1  
END. 11

SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE  
END. 15

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1  
SENSOR NÃO ENCONTRADO

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1




LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG  
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO  
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP  
89551808100901317782



FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE  
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE





FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)






CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
9248_1_no_00	Remota Full	18/11/2024, 16:23:24	Ativo	OK
9248_1_no_10	OGBT	18/11/2024, 16:23:24	Ativo	OK
9248_1_no_11	QFAC	18/11/2024, 16:23:24	Ativo	OK
9248_1_no_12	Maquina 01	18/11/2024, 16:23:24	Ativo	OK
9248_1_no_13	Maquina 02	18/11/2024, 16:23:24	Ativo	OK
9248_1_no_14	Maquina 03	18/11/2024, 16:23:24	Ativo	OK
9248_1_no_15	Sala Online	18/11/2024, 16:23:24	Ativo	OK

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Felipe Fernando dos Santos Silva

DOCUMENTO RG

7984849

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-8.0499395, -34.897372 (-8.0499395; -34.897372)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

12/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

MARIA ANGELA

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

9887371445

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

12/11/2024