



BANCO ITAU > 576 - Sete De Setembro - Ligth- Varejo



112

Por: Marcos de Oliveira Santos (11991256995cnt@gmail.com)

Em: 24/07/2024 11:39

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
BANCO ITAU > 576 - Sete De Setembro - Ligth- Varejo

Endereço
R. Sete de Setembro, 99 A - Centro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
Endrew Arrabal

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
24/07/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
24/07/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
3

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA DOS AR-CONDICIONADO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
SALA DE MÁQUINAS (TÉRREO)

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ.01 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



MAQ. END 12

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI192872

LOCAL DO CONTROLADOR 2
SALA DE MÁQUINAS (TÉRREO)

TAG DO CONTROLADOR 2
MAQ 02 END 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



MAQ 02 END 13

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI192871

LOCAL DO CONTROLADOR 3
SALA DE MÁQUINAS (TÉRREO)

TAG DO CONTROLADOR 3
MAQ 03 END 14

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



MAQ 03 END 14

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI192874

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



NÃO POSSUO CAIXA, O MEDIDOR ESTÁ AÍ DENTRO

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
NÃO POSSUI TAG

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



BI202536

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
NÃO POSSUI

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI202535

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
BACKOFFICE E CAIXAS

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



BACKOFFICE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



CAIXAS

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2




LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



89551808100576512535

IMEI DO CHIP
89551808100576512535

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

Q 576					X
Nome ↑	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485	
0576_1_no_00	Remota Light	31/12/1969, 21:00:00	<div><div></div>Inativo</div>	<div><div></div>Offline</div>	
0576_1_no_12	Maquina 01	31/12/1969, 21:00:00	<div><div></div>Inativo</div>	<div><div></div>Offline</div>	
0576_1_no_13	Maquina 02	31/12/1969, 21:00:00	<div><div></div>Inativo</div>	<div><div></div>Offline</div>	
0576_1_no_14	Maquina 03	31/12/1969, 21:00:00	<div><div></div>Inativo</div>	<div><div></div>Offline</div>	

Agência 0576

Endereço: R. Sete de Setembro, 99 A

Total de dispositivos: 4

Dispositivos ativos: 0

Dispositivos inativos: 4

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

A agência possui duas remotas, porém a remota dois não foi possível fazer a atualização por possuir uma CPU diferente daqui está sendo utilizada.

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO


NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

ISRAEL PORTUGAL

DOCUMENTO RG

256703984

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.905402, -43.178135 (-22.905402; -43.178135)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

24/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

Endrew Arrabal

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987290600

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



DATA

24/07/2024