



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 28/10/2024 23:20

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
0155_- _LIGHT_- _VAREJO_- _28_10_2024

Endereço
R. Campos Sáles, 1764-1870 - Centro, Franca - SP, 14400-710, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
GA Maria Laura

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
28/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
28/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0155 - Franca

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0155 - Franca

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
4

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Acesso a Casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Central Remota

LOCAL DO CONTROLADOR 1
Casa de máquinas 2

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ.03 END.14

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Controlador 1

Display Controlador 1

Controlador 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)




FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Controlador 1 com patrimônio

BI443122

Tag Controlador 1

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta de fabricante

Etiqueta de fabricante

BI307004

LOCAL DO CONTROLADOR 2
Casa de máquinas 2

TAG DO CONTROLADOR 2
MAQ.04 END.15



Controlador 2

Controlador 2

Controlador 2



Controlador 2 com patrimônio

Controlador 2 com patrimônio

Controlador 2 com patrimônio



Etiqueta de fabricante

Etiqueta de fabricante

Etiqueta de fabricante

LOCAL DO CONTROLADOR 3
Casa de máquinas 1

TAG DO CONTROLADOR 3
MAQ.02 END.13/ MAQ.01 END.12



Controlador 3

Controlador 3

Controlador 3

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



Controlador 3

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



Controlador 3

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



Controlador 4

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



Controlador 3

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



Controlador 3

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



Controlador 3 com patrimônio

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



Controlador 4

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



Controlador 4

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



Controlador 4 com patrimônio

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



Tag Controlador 3

FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta de fabricante máquina 3

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC




BI307002

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta fabricante máquina 4

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta de fabricante máquina 4

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



Acesso a Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



Sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



QFAC Sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



QFAC Sala online

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Não há tag

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Não há tag

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Não há tag

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE

Não há tag

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



Não há patrimônio

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
Backoffice

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3

Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG

LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



Log em andamento

INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



Inventário realizado

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central remota

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



Bateria nova

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



Bateria nova instalada

FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP

89551082357001909663 - Vivo Lyra

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA




ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)




SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



Atualização FW em andamento

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



Atualização FW concluída

FOTO DO TC (FIRMWARE)





Cabo RJ45 conectado

CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Q	0155				
Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485	
0155_1_no_00	Remota Light	29/10/2024, 12:43:30	Ativo	Ok	
0155_1_no_11	QGBT	29/10/2024, 12:43:30	Ativo	Ok	
0155_1_no_12	Maquina 01	29/10/2024, 12:43:30	Ativo	Ok	
0155_1_no_13	Maquina 02	29/10/2024, 12:43:30	Ativo	Ok	
0155_1_no_14	Maquina 03	29/10/2024, 12:43:30	Ativo	Ok	
0155_1_no_15	Maquina 04	29/10/2024, 12:43:30	Ativo	Ok	

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Agência 0155

Endereço: R. Campos Sales, 1764-1870

Total de dispositivos: 6

Dispositivos ativos: 6

Dispositivos inativos: 0

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Agência 0155
Não foi possível acesso a Cabine Primária. A chave não foi localizada. Falei com a LTS Maria Eduarda (responsável pela chaves). Por este motivo não há registro do QGBT.

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Flavio da Silva Alves	DOCUMENTO RG 22864790-3	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
--	----------------------------	---------------------------------------

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-20.5376404, -47.3989642 (-20.5376404; -47.3989642)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
28/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL GA Maria Laura	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987317441	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

