

# 0782 - FULL - VAREJO -13/11/2024



Por: (atendimentorch@gmail.com)

Em: 13/11/2024 11:06

Empresa	responsavel
---------	-------------

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome 0782 - FULL - VAREJO

Endereço

Av. Meriti, 2257 - Vila da Penha, Rio de Janeiro - RJ, 21211-007, Brasil

#### **DADOS DO CLIENTE**

NOME DO GERENTE Leonardo DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO

13/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

13/11/2024

# FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



### AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL







FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Connect Infraestrutura



### LOCAL DO CONTROLADOR 1 Máquina 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



# FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



# FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



### LOCAL DO CONTROLADOR 2 Máquina 2

Connect Infraestrutura

# FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



# FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



# FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



#### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



# SALA ELETRICA

#### FOTO DA SALA ELETRICA



# FOTO DA SALA ELETRICA



# FOTO DA SALA ELETRICA



#### FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA





FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



# **SALA ONLINE**

#### FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



#### FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



# FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



# **SENSORES**

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1 Back ofice

# FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



# LOG

# FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




# LOG REALIZADO

# FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



# INVENTÁRIO REALIZADO







# CENTRAL DE MONITORAMENTO













IMEI DO CHIP 89551808100901318079 - Dual C

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

# FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



# ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

# FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



#### SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

# FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



# FOTO DO TC (FIRMWARE)



# FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



# CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo





# OBSERVAÇÕES





FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



medidor 3 QFAC2

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo



tag medidor 3 QFAC2 2

#### FOTOS COMPLEMENTARES



#### FOTOS COMPLEMENTARES



#### **EMPRESA**

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

### **TÉCNICO**

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL	
Anderson Rocha	

DOCUMENTO RG 131513865

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

#### COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.8387283, -43.3124125 (-22.8387283; -43.3124125)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

13/11/2024

# CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Leonardo

MATRICULA DO RESPONSÁVEL 006303226



DATA

13/11/2024