

# 0055\_-\_LIGHT\_-\_VAREJO\_-\_01\_10\_2024



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 01/10/2024 21:21

Endereço Av. Sete de Setembro, 273 - Centro, Sumaré - SP, Brasil

# DADOS DO CLIENTE

Informações adicionais

NOME DO GERENTE Renata Cortez

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 01/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

01/10/2024







FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



#### AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA) 01/10/2024 10:57:53



LOCAL DO CONTROLADOR 1 SALA DO AR CONDICIONADO

TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)





01/10/2024 11:16:18



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)








FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC





FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)

TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ.02 END.13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)





FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



# SALA ELETRICA

## FOTO DA SALA ELETRICA

## FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)





# FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



# SALA ONLINE

# FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



#### FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE





FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



# SENSORES

## FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Backoffice

# FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



# LOG

#### FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG

LOG REALIZADO

#### FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



## INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

# FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



## CENTRAL DE MONITORAMENTO

# FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO

#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO







FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO







FOTO DA BATERIA NOVA

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA







FOTO DO CHIP NOVO



89551808100576514606

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



# ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



# SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



# FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



## FOTO DO TC (FIRMWARE)



#### FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



# CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO





# OBSERVAÇÕES

## OBSERVAÇÕES FINAIS

Agência 0055

Prédio possui outra casa de máquinas de ar condicionado, porém, esta atende a Plataforma Itaú Empresas. Informações cedidas pela LTS Renata.

Não consegui acesso para verificação, pois, a chave não foi encontrada

#### FOTOS COMPLEMENTARES



## **EMPRESA**

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

#### TÉCNICO

nome do técnico responsavel Flavio da Silva Alves	DOCUMENTO RG 22864790-3	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS -22.82342, -47.2660524 (-22.82342; -47.2660524)		
DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 02/10/2024		
CLIENTE		
NOME DO RESPONSÁVEL LTS Renata Cortez	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987314291	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA 02/10/2024