



1623 - VILA PAULICEIA - LIGHT - VAREJO



152

Por: Gustavo Vaz (11988914785cnt@gmail.com)

Em: 13/09/2024 14:45

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
1623 - VILA PAULICEIA - LIGHT - VAREJO

Endereço
R. M.m.d.c., 770 - Paulicéia, São Bernardo do Campo - SP, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
Bruna Toniato

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
13/09/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
13/09/2024


FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
2

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA AR CONDICIONADO (BACKOFFICE)

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



CENTRAL DE MONITORAMENTO DESATIVADA

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



BI443009

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



CENTRAL DE MONITORAMENTO DESATIVADA

LOCAL DO CONTROLADOR 1
SALA AR CONDICIONADO (BACKOFFICE)

TAG DO CONTROLADOR 1
N/A

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



MAQ.01 SENDO CONTROLADA POR TERMOSTATO HONEYWELL

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



MAQ.01 SENDO CONTROLADA POR TERMOSTATO HONEYWELL

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC




FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI064512

LOCAL DO CONTROLADOR 2
SALA AR CONDICIONADO (BACKOFFICE)

TAG DO CONTROLADOR 2
N/A

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



MAQ.02 SENDO CONTROLADA POR TERMOSTATO HONEYWELL

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



MAQ.02 SENDO CONTROLADA POR TERMOSTATO HONEYWELL

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI064511

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



QUADRO QGFL OU QGBT

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



AGENCIA NAO POSSUI MEDIDOR DE ENERGIA POIS PASSOU POR REFORMA RECENTEMENTE

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



AGENCIA NAO POSSUI MEDIDOR DE ENERGIA POIS PASSOU POR REFORMA RECENTEMENTE

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



AGENCIA NAO POSSUI MEDIDOR DE ENERGIA POIS PASSOU POR REFORMA RECENTEMENTE

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
N/A

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



SALA ONLINE (BACKOFFICE)

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



N/A POR SER LIGHT

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



N/A POR SER LIGHT

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



N/A POR SER LIGHT

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
N/A

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
N/A


FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



BACKOFFICE N CONTEM SENSOR (A AGÊNCIA PASSOU POR REFORMA)

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
N/A

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



CAIXAS SEM SENSOR

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO




OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS
AG 1623



- REMOTA LIGHT DESATIVADA
- MAQ.01 SENDO CONTROLADA POR TERMOSTATO HONEYWELL
- MAQ.02 SENDO CONTROLADA POR TERMOSTATO HONEYWELL
- BACKOFFICE NAO CONTEM SENSOR (A AGÊNCIA PASSOU POR REFORMA)
- CAIXAS NAO CONTEM SENSOR (A AGÊNCIA PASSOU POR REFORMA)
- AGENCIA NAO CONTEM MEDIDOR DE ENERGIA (A AGÊNCIA PASSOU POR REFORMA)
- AGENCIA NAO CONTEM COEL DE ILUMINAÇÃO (A AGÊNCIA PASSOU POR REFORMA)

FOTOS COMPLEMENTARES



AGENCIA NAO POSSUI COEL DE ILUMINAÇÃO POIS PASSOU POR REFORMA RECENTEMENTE

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL		
Fuse IoT		
TÉCNICO		
NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL	DOCUMENTO RG	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Gustavo Vaz Blanco	50.619.271-4	
		
COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS		
-23.672732, -46.5904758 (-23.672732; -46.5904758)		
DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO		
13/09/2024		
CLIENTE		
NOME DO RESPONSÁVEL	MATRICULA DO RESPONSÁVEL	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Alessandro bernardinetti	007588635	
		
DATA		
13/09/2024		
OBSERVAÇÕES		
AG 1623		
<ul style="list-style-type: none">- REMOTA LIGHT DESATIVADA- MAQ.01 SENDO CONTROLADA POR TERMOSTATO HONEYWELL- MAQ.02 SENDO CONTROLADA POR TERMOSTATO HONEYWELL- BACKOFFICE NAO CONTEM SENSOR (A AGÊNCIA PASSOU POR REFORMA)- CAIXAS NAO CONTEM SENSOR (A AGÊNCIA PASSOU POR REFORMA)- AGENCIA NAO CONTEM MEDIDOR DE ENERGIA (A AGÊNCIA PASSOU POR REFORMA)- AGENCIA NAO CONTEM COEL DE ILUMINAÇÃO (A AGÊNCIA PASSOU POR REFORMA)		