



3158 - LIGHT - VAREJO - 24/10/2024



Por: Renato Silva (rento_234@hotmail.com)

Em: 24/10/2024 11:27

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome 3158 - LIGHT - VAREJO	Endereço R. Curitiba, 987 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30170-121, Brasil
-------------------------------	---

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Natália	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 24/10/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 24/10/2024
----------------------------	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
04

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL




FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



central de monitoramento 01

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
Casa de máquinas 01

TAG DO CONTROLADOR 1
12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)




FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante

LOCAL DO CONTROLADOR 2
Casa de máquinas 02

TAG DO CONTROLADOR 2
13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



tag

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante

LOCAL DO CONTROLADOR 3
Casa de máquinas 03

TAG DO CONTROLADOR 3
15

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



tag

FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



aberto

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



fechado

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



aberto

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
QGBT END 9

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



sala online

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



tem apenas um termostato ambiente

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



tem apenas um termostato ambiente

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



tag

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
BI176541

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



no break

placa do fabricante

tag

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
TAE GERÊNCIA

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



sensor TAE GERÊNCIA

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
Caixas, espera de atendimento caixa

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



sensor caixa e espera de atendimento caixa

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



sensor

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



cabo log conectado

LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



executando log

INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



inventário

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



central de monitoramento

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



bateria antiga instalada

FOTO DA BATERIA NOVA



bateria nova

FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



troca de bateria

FOTO DO CHIP ANTIGO





chip antigo

FOTO DO CHIP NOVO




chip novo


<div>IMEI DO CHIP</div> <div>89551301301013576677</div>	
<div>FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA</div> <div></div> <div>chip novo</div>	<div>FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA</div> <div></div>

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

<div>FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)</div> <div></div> <div>cabo conectado</div>


<div>SITUAÇÃO FIRMWARE</div> <div>FIRMWARE REALIZADO</div>
--

<div>FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE</div> <div></div> <div>firmware</div>
--

<div>FOTO DO TC (FIRMWARE)</div> <div></div> <div>tc</div>

<div>FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)</div> <div></div> <div>cabo RJ 45 conectado</div>
--

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
3158_1_no_00	Remota Light	30/10/2024, 19:18:48	Ativo	Ok
3158_1_no_09	QGBT	30/10/2024, 19:18:48	Ativo	Ok
3158_1_no_12	Maquina 01	30/10/2024, 19:18:48	Ativo	Ok
3158_1_no_13	Maquina 02	30/10/2024, 19:18:48	Ativo	Ok
3158_1_no_14	Maquina 04	30/10/2024, 19:18:48	Ativo	Ok
3158_1_no_15	Maquina 03	30/10/2024, 19:18:48	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



aberto

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



sensor está dentro do controlador na casa de máquinas

FOTOS COMPLEMENTARES



end 14

FOTOS COMPLEMENTARES



tag

FOTOS COMPLEMENTARES



placa de identificação

FOTOS COMPLEMENTARES



placa de identificação do fabricante

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Renato Santos Silva

DOCUMENTO RG
1416769

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-19.921596, -43.941673 (-19.921596; -43.941673)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
24/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Natália poças francisco

MATRICULA DO RESPONSÁVEL
987280650

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



DATA
24/10/2024