



9278 - LIGHT - VAREJO - 14/11/2024



374

Por: Renato Silva (rento_234@hotmail.com)

Em: 14/11/2024 08:49

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome 9278 - LIGHT - VAREJO	Endereço Av. Afonso Pena, 492 - Centro, Uberlândia - MG, 38400-130, Brasil
Informações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Leti	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 14/11/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 14/11/2024
-------------------------	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



fachada

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
03

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



casa de máquinas

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)	
<p>Gerado no Produtivo 14/11/2024 09:19:41</p>	
aberto	



LOCAL DO CONTROLADOR 1	TAG DO CONTROLADOR 1
Casa de máquinas	BI479564 END 12



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo 14/11/2024 09:39:46

LOCAL DO CONTROLADOR 2
Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 2
BI479565 END 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



medidor fechado

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo 14/11/2024 09:34:38

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 14/11/2024 09:37:20

aberto

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 14/11/2024 09:38:08

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



Gerado no Produtivo 14/11/2024 09:38:30

tag

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante

LOCAL DO CONTROLADOR 3
Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 3
BI479561 END 14

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



tag

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa de identificação

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



sala elétrica

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



não é possível o acesso a caixa de medição do QGBT

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



não é possível acessar o medidor

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1




não é possível acessar o medidor

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
Não é possível acessar o medidor

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



sala online

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



não tem

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



não tem

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



não tem

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
Não tem

FOTO GERAL DO NOBREAK



nobrek

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



placa do fabricante

FOTO DA TAG DO NOBREAK



tag

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



tae

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
Espera dos Caixa

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



caixas

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3
Gerencia

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



Gerencia

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



cabo connectado

LOG
LOG REALIZADO


FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



executando log

INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



inventário

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



fechado

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



bateria antiga

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



nova

FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



bateria trocada

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



chip antigo

FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



chip novo

FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP
89551080157156137900

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



chip novo

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)




cabo connectado

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



executando firmware

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



tc

FOTO DO TC (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



cabo connectado

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
9278_1_pe_00	Remota Light	18/11/2024, 18:18:30	Ativo	Ok
9278_1_pe_11	QGBT	18/11/2024, 18:18:30	Ativo	Ok
9278_1_pe_12	Maquina 01	18/11/2024, 18:18:30	Ativo	Ok
9278_1_pe_13	Maquina 02	18/11/2024, 18:18:30	Ativo	Ok
9278_1_pe_14	Maquina 03	18/11/2024, 18:18:30	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



não é possível acessar a caixa de medição do QGBT

FOTOS COMPLEMENTARES



vários objetivos na sala impedindo a passagem

FOTOS COMPLEMENTARES



QFNB SALA ONLINE

FOTOS COMPLEMENTARES



QFNB SALA ONLINE

FOTOS COMPLEMENTARES



QFNB SALA ONLINE

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Renato Santos Silva

DOCUMENTO RG
1416769

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-18.919099, -48.2782868 (-18.919099; -48.2782868)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
14/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Letícia Duarte

MATRICULA DO RESPONSÁVEL
987297681

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



DATA
14/11/2024