

# 6869 - FULL - VAREJO -30/10/2024



Por: (atendimentorch@gmail.com)

Em: 30/10/2024 12:57

# Empresa responsável Connect Infraestrutura

#### Cliente

Nome BANCO ITAÚ

Local

6869 - FULL - VAREJO

Informações adicionais

Estr. Francisco da Cruz Nunes, 9121 - Piratininga, Niterói - RJ, 24350-310, Brasil

#### **DADOS DO CLIENTE**

NOME DO GERENTE Juliana

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 30/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

30/10/2024

#### FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



#### **AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES**

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



#### LOCAL DO CONTROLADOR 1

Máquina 1

#### TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ 01 END 12

#### FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



#### FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



#### FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



#### SALA ELETRICA

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

#### FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

**QGBT END 10** 





FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

SALA ONLINE

QFAC END 11

#### FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK




#### **SENSORES**

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1 Na AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 Na AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3

Na

LOG





LOG

LOG REALIZADO


#### FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



#### INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

#### FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



#### FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



## FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



#### **CENTRAL DE MONITORAMENTO**

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

# FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO





FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP

89551082357001909440

#### FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA




### ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

#### FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

#### FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



#### FOTO DO TC (FIRMWARE)




#### FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



## CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

#### TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



#### TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



#### **EMPRESA**

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

#### TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Anderson Rocha **DOCUMENTO RG** 131512865

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

TAC	Α	DE	EI	NCERRAME	NTO D	O AT	ENDIN	IENTO

30/10/2024

#### CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

Juliana

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

JULiana

005022611

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Bl.

**DATA** 30/10/2024

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo