

7006 - FULL - VAREJO -31/10/2024



Por: Renato Silva (rento_234@hotmail.com)

Em: 31/10/2024 09:26

Empresa responsável

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome

7006 - FULL - VAREJO

Endereço

Av. Álvares Cabral, 370 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30170-000, Brasil

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Camila lorena DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 31/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 31/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



CASA DE MÁQUINAS

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



central de monitoramento

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



aberto

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1

Casa de máquinas térreo

TAG DO CONTROLADOR 1 BI479607 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)







FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)

fechado



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



tag

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante

LOCAL DO CONTROLADOR 2

Casa de máquinas 1andar

TAG DO CONTROLADOR 2 BI479602 END 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



aberto



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



tag

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante

LOCAL DO CONTROLADOR 3

Casa de máquinas térreo

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



fechado com problemas não liga o display

TAG DO CONTROLADOR 3 BI479608 END 14



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



aberto





FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



QGBT espera de atendimento

FOTO DA SALA ELETRICA



QFAC CASA DE MÁQUINAS

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



QGBT FECHADO

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



tag

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



QFAC FECHADO

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



tag

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

END. 10

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



sala online térreo

FOTO DA SALA ONLINE



sala online térreo

FOTO DA SALA ONLINE



sala online 1andar

FOTO DA SALA ONLINE



sala online 1andar

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



no break desativado

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE BI479603 END. 15

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



desativado

FOTO DA TAG DO NOBREAK



não tem tag

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Térreo Gerencia

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



sensor

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

1andar

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



sensor

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3


Térreo TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



sensor

LOG





cabo connectado

LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



bateria antiga



bateria nova

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



bateria trocada

FOTO DO CHIP ANTIGO



chip antigo

FOTO DO CHIP NOVO



chip novo

IMEI DO CHIP 89551808100901318046 - Dual C

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



chip trocado

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE





SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

connectado

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



cabo Rj45 conectado

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)

tc



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1 7006_1_no_00 7096_1_no_08 QGBT 21/11/2024 16:48:48 21/11/2024 16:48:48 7006_1_00_09 QEAC 21/11/2024, 16:48:48 21/11/2024 16:48:48 7006_1_no_12 Maquina 01 21/11/2024, 16:48:48 7096,1,no.13 7006 1 no 15 21/11/2024 16:48:48



OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



medidor de energia 1 andar corredor da sala de reunião

FOTOS COMPLEMENTARES



fechado END 11

FOTOS COMPLEMENTARES



aberto END 11

FOTOS COMPLEMENTARES



medidor QFAC 2 casa de máquinas 1andar

FOTOS COMPLEMENTARES



fechado QFAC 2

FOTOS COMPLEMENTARES



fechado QFAC 2

FOTOS COMPLEMENTARES



quadro qdnb térreo

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTOS COMPLEMENTARES



QDNB 1andar

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Renato Santos Silva

DOCUMENTO RG

1416769

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

T.

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

 $\hbox{-}19.9261055, \hbox{-}43.9388417 \; (\hbox{-}19.9261055; \hbox{-}43.9388417)$

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

31/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

Camila Iorena

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987344796

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

AND.

DATA

31/10/2024

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo