

5636 - FULL - VAREJO -31/10/2024



Por: Renato Silva (rento_234@hotmail.com)

Em: 01/11/2024 09:27

=inproca recpendater	Empresa	responsável
----------------------	----------------	-------------

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome

5636 - FULL - VAREJO

R. Cel. João Camargos, 56 - Centro, Contagem - MG, 32040-620, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE

Daniel

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 01/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

01/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



fachada

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



fachada

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



casa de máquinas

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



central de monitoramento

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



aberto

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



aberto

LOCAL DO CONTROLADOR 1

Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1 BI479584 END 13

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

não tem





casa de máquinas

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



fechado

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



tag END 10

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

END 10

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



sala online

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



aberto

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE BI479032 END 14

FOTO GERAL DO NOBREAK



nobrek

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



placa do fabricante

FOTO DA TAG DO NOBREAK



tag

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Gerencia

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



sensor

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

TAE

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



sensor

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



cabo connectado

LOG REALIZADO


FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



executando log

INVENTÁRIO INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



central de monitoramento



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



bateria antiga

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



bateria nova

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



troca da bateria

FOTO DO CHIP ANTIGO



chip antigo

FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP 89551808100901318038

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



troca do chip

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



cabo connectado

SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



executando firmware

FOTO DO TC (FIRMWARE)




tc

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



cabo connectado

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



QFNB

FOTOS COMPLEMENTARES



QFNB

FOTOS COMPLEMENTARES



CONTROLADOR DA MÁQUINA 01 ESTÁ SENDO CONTROLADO POR TERMOSTATO

FOTOS COMPLEMENTARES



MÁQUINA 01 ESTA SENDO CONTROLADO POR TERMOSTATO

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Renato Santos Silva

DOCUMENTO RG 1416769

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

 $\hbox{-}19.9178345, \hbox{-}44.0798439 \ (\hbox{-}19.9178345; \hbox{-}44.0798439)$

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

01/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Daniel Bravo MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987296752

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

01/11/2024