



3109 - FULL - VAREJO - 27/11/2024



423

Por: Renato Silva (rento_234@hotmail.com)

Em: 27/11/2024 13:02

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome 3109 - FULL - VAREJO	Endereço Avenida Maria Jorge Selim de Sales, 15 - Centro, Ipatinga - MG, Brasil
Informações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Fernanda	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 27/11/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 27/11/2024
-----------------------------	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



fachada

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
05

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



casa de máquinas

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



casa de máquinas

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1
BI443435

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2
Casa de máquinas térreo

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



tag

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 3
Casa de máquinas piso superior

TAG DO CONTROLADOR 3
BI443436

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



fechado

fechado

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



Bak office, próximo aos banheiros

QGBT

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



aberto

END 10

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
END 10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



fechado

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)




aberto

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



tag

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2
END 11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



SALA online

FOTO DA SALA ONLINE




FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



tag

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
BI443432

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK




FOTO DA TAG DO NOBREAK



tag

FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
Gerencia

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



não tem

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3
Piso superior

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



cabo conectado

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG




FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



central de monitoramento

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



bateria trocada

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



chip novo

FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP
89551080157156137918

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



chip trocado

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA




ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE



FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)





FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

3109

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
3109_1_no_00	Remota Full	26/11/2024, 10:45:45	Ativo	Ok
3109_1_no_09	QFAC	26/11/2024, 10:45:45	Ativo	Ok
3109_1_no_10	QGBT	26/11/2024, 10:45:45	Ativo	Ok
3109_1_no_11	QFAC	26/11/2024, 10:45:45	Ativo	Ok
3109_1_no_12	Maquina 01	26/11/2024, 10:45:45	Ativo	Ok
3109_1_no_13	Maquina 02	26/11/2024, 10:45:45	Ativo	Ok
3109_1_no_14	Maquina 03	26/11/2024, 10:45:45	Ativo	Ok
3109_1_no_16	Sala Online	26/11/2024, 10:45:45	Ativo	Falha

Agência 3109

Endereço: Avenida M^a Jorge São de Sales, 15

Total de dispositivos: 8

Dispositivos ativos: 8

Dispositivos inativos: 0

OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES

Gerado no Produtivo27/11/2024 13:04:37

QFNB SALA ONLINE

FOTOS COMPLEMENTARES

Gerado no Produtivo27/11/2024 13:05:07

QFNB SALA ONLINE

FOTOS COMPLEMENTARES

Gerado no Produtivo27/11/2024 13:53:20

máquina 04 coel 15 (fechado)

FOTOS COMPLEMENTARES

Gerado no Produtivo27/11/2024 13:54:30

aberto

FOTOS COMPLEMENTARES

Gerado no Produtivo27/11/2024 13:55:09

placa do fabricante

FOTOS COMPLEMENTARES

Gerado no Produtivo27/11/2024 14:24:24

QFAC 02

FOTOS COMPLEMENTARES

Gerado no Produtivo27/11/2024 14:25:20

QFAC 02 ABERTO

FOTOS COMPLEMENTARES



teclado by-pass não funcionou

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Renato Santos Silva

DOCUMENTO RG
1416769

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-19.4780747, -42.5253679 (-19.4780747; -42.5253679)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
27/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Fernanda dias

MATRICULA DO RESPONSÁVEL
007745862

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA
27/11/2024