

9285 - FULL - VAREJO -30/10/2024



Por: (atendimentorch@gmail.com)

Em: 31/10/2024 13:10

Empresa	responsável	
---------	-------------	--

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome

9285 - FULL - VAREJO

Informações adicionais

Av. Coronel Sisson, 720 - Rio Imbariê, Duque de Caxias - RJ, 25266-000, Brasil

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE

Marcele

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 31/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

31/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1

Back caixas eletronicos

TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ 01 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2

Back caixas eletronicos

TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ 02 END 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA




FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)









TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

QGBT END 10





FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

QFAC END 11

SALA ONLINE





FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)





FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1


AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 Na

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3

Na

LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG

LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO




FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA





FOTO DO CHIP ANTIGO





IMEI DO CHIP 89551808100901317643

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DO TC (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Controladores de máquinas 1 e 2 ficam fora da casa de máquinas. Estão localizados na sala de acesso e abastecimento dos caixas eletrônicos

FOTOS COMPLEMENTARES

FOTOS COMPLEMENTARES



EMP	RESA
-----	------

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Anderson Rocha

DOCUMENTO RG 131512865

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

31/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Matheus

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987318956

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

31/10/2024