



7157 - FULL - ESPACO ITAU - 11/10/2024



Por: (11993544448cnt@gmail.com)

Em: 11/10/2024 18:26

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome 7157 - TAQUARA PRACA JAURU - FULL - ESPACO ITAU	Endereço Estr. do Tindiba, 2695 - Taquara, Rio de Janeiro - RJ, 22730-261, Brasil
---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Dayana	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 11/10/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 11/10/2024
---------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
02

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA AR CONDICIONADO PISO SUPERIOR

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



BI443805

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
SALA DE AR CONDICIONADO PISO SUPERIOR

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ 01 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



MAQ 01 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



COEL X34

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



BI443803

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



COEL X34 COM ETIQUETA

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



MAQ 01 END 12

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



HITACHI

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



B1192065

LOCAL DO CONTROLADOR 2
SALA DE AR CONDICIONADO PISO SUPERIOR

TAG DO CONTROLADOR 2
MAQ 02 END 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



MAQ 02 END 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



MAQ 02 END 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



COEL X34 COM ETIQUETA

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)




FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC




FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA




FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



ce8017

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MOSTRA END 11 MAS FOI ENCONTRADO END 10

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
QGBT END 10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



QFAC RETIRADO DO LOCAL APÓS REFORMA
RETIRADO EM 27/03/2023 SEGUNDO FICHA DE
STARTUP

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



NOBREAK END 15

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
NOBREAK END 15


FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
BACKOFFICE RETIRADO APÓS REFORMA

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
ÁREA DE CAIXAS RETIRADA APÓS REFORMA

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



TAE


LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



bateria antiga

FOTO DA TROCA DAS BATERIA





FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



bateria nova

FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP antigo

FOTO DO CHIP NOVO



DUAL C

FOTO DO CHIP NOVO



IMEI 89551808100901346039

IMEI DO CHIP
89551808100901346039

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



chip novo

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
7157_1_no_00	Remota Full	29/10/2024, 16:25:57	Ativo	Ok
7157_1_no_10	OGBT	29/10/2024, 16:25:57	Ativo	Ok
7157_1_no_12	Maquina 01	29/10/2024, 16:25:57	Ativo	Ok
7157_1_no_13	Maquina 02	29/10/2024, 16:25:57	Ativo	Ok
7157_1_no_15	Sala Online	29/10/2024, 16:25:57	Ativo	Ok


TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES


OBSERVAÇÕES FINAIS
SEGUNDO FICHA DE STARTUP O QFAC FOI RETIRADO DO LOCAL APÓS REFORMA, ESSE FATO FOI CONSTADO NA VISITA RETIRADO EM 27/03/2023 SEGUNDO A FICHA DE STARTUP

FOTOS COMPLEMENTARES



TC

FOTOS COMPLEMENTARES




HIDRÔMETRO

FOTOS COMPLEMENTARES



HIDRÔMETRO COM ETIQUETA

FOTOS COMPLEMENTARES





BI443806

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Eduarda Gurgel	DOCUMENTO RG 288000680
-----------------------------------------------	---------------------------

		ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL 
COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS -22.919257, -43.3755214 (-22.919257; -43.3755214)		
DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 11/10/2024		
CLIENTE		
NOME DO RESPONSÁVEL Dayana Magalhães	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 005024427	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
DATA 11/10/2024		