



0360 - SANTA CATARINA -  
LIGHT - VAREJO



Por: Gustavo Vaz (11988914785cnt@gmail.com)

Em: 23/07/2024 12:55

Empresa responsável

Nome  
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome  
BANCO ITAÚ

Local

Nome 0360 - SANTA CATARINA - LIGHT - VAREJO	Endereço Av. Santa Catarina, 1574 - Vila Santa Catarina, São Paulo - SP, Brasil
Informações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Marcos Vinicius Ribas	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 23/07/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 23/07/2024
--	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



0360 - SANTA CATARINA - LIGHT - VAREJO

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



0360 - SANTA CATARINA - LIGHT - VAREJO

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA  
0

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA AR CONDICIONADO ( 1 ANDAR )

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



AG NAO POSSUI CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



AG NAO POSSUI CENTRAL DE MONITORAMENTO

LOCAL DO CONTROLADOR 1  
SALA AR CONDICIONADO ( 1 ANDAR )

TAG DO CONTROLADOR 1  
MAQ.01 E MAQ.P2 SENDO CONTROLADA POR  
TERMOSTATO HONEYWELL

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



MAQ.01 E MAQ.P2 SENDO CONTROLADA POR  
TERMOSTATO HONEYWELL

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



MAQ.01 E MAQ.P2 SENDO CONTROLADA POR  
TERMOSTATO HONEYWELL

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



MAQ.01 E MAQ.P2 SENDO CONTROLADA POR  
TERMOSTATO HONEYWELL

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI288121 MAQ.01

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI288122 MAQ.02

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



SALA ELÉTRICA NO BACKOFFICE

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



AG NAO CONTEM MEDIDOR DE ENERGIA

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



AG NAO CONTEM MEDIDOR DE ENERGIA

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



AG NAO CONTEM MEDIDOR DE ENERGIA

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1  
AG NAO CONTEM MEDIDOR DE ENERGIA

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



SALA ONLINE ( BACKOFFICE)

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO FECHADO)



N/A POR SER LIGHT

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO ABERTA)



N/A POR SER LIGHT

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



N/A POR SER LIGHT

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE  
N/A POR SER LIGHT

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



NAO CONTEM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO BANCO

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1  
CAIXAS E BACKOFFICE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



NAO CONTEM SENSOR NO BACKOFFICE

NAO CONTEM SENSOR NO CAIXAS

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2  
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



TAE NAO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS  
AG 360

AG NAO CONTEM MEDIDOR DE ENERGIA


AG NAO POSSUI CENTRAL DE MONITORAMENTO

AG NAO POSSUI CONTROLADOR DA MAQUINA 1 E MAQ.02

MAQ.01 E MAQ.02 CONTROLADAS POR TERMOSTATO HONEYWELL



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



QFNB SEM TC

AG NAO POSSUI CONTROLADORES

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL  
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL  
Gustavo Vaz Blanco

DOCUMENTO RG  
50.619,271-4

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS  
-23.6463428, -46.6597135 (-23.6463428; -46.6597135)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO  
23/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL  
Eudes Vieira bezerra

MATRICULA DO RESPONSÁVEL  
002695906

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA  
23/07/2024

OBSERVAÇÕES  
CIENTE QUE A AUTOMAÇÃO NAO FOI REALIZADA POR FALTA DE COMPONENTES NA AGÊNCIA