

## 8811 - CPO MUSSOLINE -LIGHT - VAREJO



Por: Gustavo Vaz (11988914785cnt@gmail.com)

Em: 29/07/2024 06:28

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome

8811 - CPO MUSSOLINE - LIGHT - VAREJO

Informações adicionais

Av. Caminho do Mar, 2571 - Rudge Ramos, São Bernardo do Campo - SP, Brasil

### **DADOS DO CLIENTE**

NOME DO GERENTE

Thalita Santos

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 26/07/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

26/07/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



8811 - CPO MUSSOLINE - LIGHT - VAREJO

## FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA 26/07/2024 14:03:3

8811 - CPO MUSSOLINE - LIGHT - VAREJO

### **AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES**

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA





ACESSO AO BANHEIRO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



TAG DO CONTROLADOR 1

LOCAL DO CONTROLADOR 1 SALA DE DESCANSO DOS COLABORADORES

MAQ.01 END.12

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

### FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



LOCAL DO CONTROLADOR 2

SALA DE DESCANSO DOS COLABORADORES

### FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



TAG DO CONTROLADOR 2

END.12

MAQ.02 END.13

### FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



END.13

### FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



### FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



### **SALA ELETRICA**

### FOTO DA SALA ELETRICA



QGBT EM BAIXO DA REMOTA 2

### FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)





FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1 END.11

### SALA ONLINE

### FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



N/A POR SER LIGHT

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



N/A POR SER LIGHT

### FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE N/A POR SER L**I**GHT

### FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI023326

### **SENSORES**

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1 END.13 ( TAE E CAIXAS )

### FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 END.15 (BACKOFFICE)

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

### FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



### LOG


### FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG

LOG REALIZADO

### FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO INVENTÁRIO REALIZADO

# FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO 26/07/2024 16:15:22

### **CENTRAL DE MONITORAMENTO**

### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO





FOTO DA BATERIA NOVA



REMOTA 2

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



89551808100576512337

IMEI DO CHIP 89551808100576512337

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

### FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA




### ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

### FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



### SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

### FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



### FOTO DO TC (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

### FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



### CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO



### TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



### **OBSERVAÇÕES**

### OBSERVAÇÕES FINAIS

AG 8811

MAQUINAS INACESSÍVEIS POR SER UM LOCAL QUE ACESSA SOMENTE COM ESCADA EXPANSÍVEL



### FOTOS COMPLEMENTARES



QL END.15 LOCALIZADO AO LADO DO QGBT

### FOTOS COMPLEMENTARES



Máquinas inacessíveis por falta de escada expansível

### EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL Fuse IoT

### TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL GUSTAVO VAZ BLANCO **DOCUMENTO RG** 50.619.271-4

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL	



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

 $\hbox{-}23.6645109, \hbox{-}46.5696445 \ (\hbox{-}23.6645109; \hbox{-}46.5696445)$ 

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

26/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Thalita Santos

MATRICULA DO RESPONSÁVEL
987284128

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

10:

DATA

26/07/2024

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo