

8276 - FULL - VAREJO -14/11/2024



Por: Renato Silva (rento_234@hotmail.com)

Em: 14/11/2024 14:04

Empresa responsável	
---------------------	--

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome

8276 - FULL - VAREJO Av. Leopoldino de Oliveira, 3917 - Centro, Uberaba - MG, 38010-000, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE

Lorraine

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 14/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 14/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



fachada

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



casa de máquinas

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



fechado



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1

Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1 BI479560 END 12



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)





FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



tag

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



sala de alta tensão

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



autorização somente pela concessionária de energia

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



autorização somente concessionária de energia sala de alta

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



sala de alta tensão somente autorizado concessionária de energia

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

Sem tag

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



QFAC

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



QFAC

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



tag

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

END 11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



Connect Infraestrutura



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE BI479557. END 13

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

Genedo no Productivo 14/11/2024 14:12:33



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Não tem

LOG






conectado

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG

LOG REALIZADO





INVENTÁRIO

executando

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO







CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



central de monitoramento

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



bateria antiga

FOTO DA BATERIA NOVA



nova

FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



trocada

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



chip antigo

FOTO DO CHIP NOVO



chip novo

FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP

89551080157156137876

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



chip novo trocado

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DO TC (FIRMWARE)



tc

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



cabo Rj45

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO





OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Renato Santos Silva

DOCUMENTO RG 1416769

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-19.746747, -47.938056 (-19.746747; -47.938056)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

14/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Lorrayne Oliveira

MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987290683

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

14/11/2024