



8130 - FULL - VAREJO - 08/11/2024



344

Por: Vanderson Oliveira (vanderson985992407@gmail.com)

Em: 08/11/2024 14:42

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome 8130 - FULL - VAREJO - 08/11/2024	Endereço R. Floriano Peixoto, 326 - Centro, Fortaleza - CE, 60030-050, Brasil
Informações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Samyra	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 08/11/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 14/11/2024
---------------------------	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
0

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



08/11/2024 15:09:08

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



08/11/2024 15:09:19

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



08/11/2024 15:09:41

LOCAL DO CONTROLADOR 1
Não tem

TAG DO CONTROLADOR 1
Não tem

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



08/11/2024 14:45:50

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



14/11/2024 11:14:53

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



14/11/2024 11:15:12

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



08/11/2024 16:25:18

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



08/11/2024 16:26:05

QGBT

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



08/11/2024 16:26:43

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)




08/11/2024 16:28:07

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



08/11/2024 16:28:34

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



08/11/2024 16:28:58

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
QGBT END 10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)




FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)




FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2
QFAC END 11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
END 12

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
Back office

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
Gerência

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP
89551808100901317907

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)





FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
8130_1_nro_00	Remota Full	19/11/2024, 15:21:51	Ativo	OK
8130_1_nro_10	QGBT	19/11/2024, 15:21:51	Ativo	OK
8130_1_nro_11	QFAC	19/11/2024, 15:21:51	Ativo	OK
8130_1_nro_12	Sala Online	19/11/2024, 15:21:51	Ativo	OK

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS
AGÊNCIA NÃO POSSUI MAQUINA DE A/C
TODAS AS MAQUINAS SÃO SPLIT

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT


TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Vanderson oliveira	DOCUMENTO RG 209010106744	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL 
---	------------------------------	--

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-3.7253278, -38.5266276 (-3.7253278; -38.5266276)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
14/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Samyra	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 007720311	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
-------------------------------	---------------------------------------	--

DATA
14/11/2024