

BANCO ITAÚ > 5658 - Praca Seca - Full - Varejo



Por: (11993544448cnt@gmail.com)

Em: 23/07/2024 11:26

Empresa	responsável
---------	-------------

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

BANCO ITAÚ > 5658 - Praca Seca - Full - Varejo

Informações adicionais

R CANDIDO BENICIO1710LJA, RJ

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE

Raquel Vital

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 23/07/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

23/07/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FACHADA

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FACHADA

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA DE AR CONDICIONADO 1º ANDAR

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA DE AR CONDICIONADO 1º ANDAR

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA DE AR CONDICIONADO 1º ANDAR

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



CENTRAL DE MONITORAMENTO

LOCAL DO CONTROLADOR 1 SALA DE AR CONDICIONADO 1º ANDAR

TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ. 01 END. 12

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)





COEL X34



MAQ. 01 END. 12

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC




HITACHI

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI108091



TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ. 02 END. 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



MAQ. 02 END 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



COEL X34

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



MAQ. 02 END 13

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



HITACHI

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI108089

LOCAL DO CONTROLADOR 3 SALA DO AR COND**I**C**I**ONADO 1 ANDAR

TAG DO CONTROLADOR 3 MAQ. 03 END. 14



MAQ. 03 END. 14

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



COEL X34

FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



MAQ.03 END. 14

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



HITACHI

SALA ELETRICA

BI108087

FOTO DA SALA ELETRICA



SALA ELÉTR**I**CA DENTRO DA SALA DE AR CONDICIONADO NO PISO TÉRREO

FOTO DA SALA ELETRICA



TC

FOTO DA SALA ELETRICA



SALA ELÉTRICA DENTRO DA SALA DE AR COND**I**CIONADO NO PISO TÉRREO

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



QFAC END 11

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



QFAC CE8017

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QFAC END. 11

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1 QFAC END. 11

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



MEDIDOR QGBT

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



QGBT CE8020

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



QGBT END. 10

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2 QGBT END. 10 600/5

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



SALA ON-LINE

FOTO DA SALA ONLINE



SALA ON-LINE

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



NOBREAK. END 16

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



COEL X34_O

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



NOBREAK, END 16 TAG INFORMANDO 15 MAS FOI VERIFICADO NO 16

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



NOBREAK, END 16 TAG INFORMANDO 15 MAS FOI VERIFICADO NO 16



NOBREAK

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



NOBREAK NÃO POSSUI TAG

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1 CAIXAS

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



SENSOR CAIXAS

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1

NOBREAK



CAIXAS

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

BACKOFICCE


AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



TAE

LOG






CABO LOG CONECTADO

LOG

LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



LOG EXECUTADO

INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIAS

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIA ANTIGA

FOTO DA BATERIA NOVA



BATERIA NOVA

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



BATERIA NOVA

FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP ANTIGO

FOTO DO CHIP NOVO



IMEI 89551301301009827852

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO CHIP NOVO



IMEI 89551301301009827852

IMEI DO CHIP

89551301301009827852

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP NOVO NLT

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO





TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

FOI ENCONTRADO MAIS UMA MAQUINA NO PISO TÉRREO. MAQ. 04 END. 15

IMAGENS DA MÁQUINA NAS FOTOS COMPLEMENTARES.

FOTOS COMPLEMENTARES



MAQ. 04 END. 15 FECHADA

FOTOS COMPLEMENTARES



MAQ. 04 END. 15 ABERTA

FOTOS COMPLEMENTARES



FABRICANTE MAQUINA AC 04

FOTOS COMPLEMENTARES



TAG MAQUINA AC 04 BI255943

FOTOS COMPLEMENTARES



TAG MAQ. 04 END. 15

FOTOS COMPLEMENTARES



Hidrômetro encontrado na garagem

FOTOS COMPLEMENTARES



HIDRÔMETRO

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Eduarda Gurgel Correia **DOCUMENTO RG** 288000680

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Edwards J. armin

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

23/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Raquel Vital	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987334800	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
		2009
DATA 23/07/2024		

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo