



0036 - CONSOLAÇÃO - FULL - VAREJO



Por: Gustavo Vaz (11988914785cnt@gmail.com)

Em: 08/07/2024 14:09

Empresa responsável

Nome	
Connect Infraestrutura	

Cliente

Nome	
BANCO ITAÚ	

Local

Nome	Endereço
0036 - CONSOLAÇÃO - FULL - VAREJO	R. da Consolação, 2279 - Consolação, São Paulo - SP, Brasil
Informações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
MARIA ELIZETE FREIRE	08/07/2024	08/07/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



0036 - CONSOLAÇÃO - FULL - VAREJO

0036 - CONSOLAÇÃO - FULL - VAREJO

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
3

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



REMOTA 2 (ESCADA ACESSO ESTACIONAMENTO POR FORA)

SALA DO AR CONDICIONADO (1 ANDAR)

REMOTA 2 (ESCADA ACESSO ESTACIONAMENTO POR FORA)









<div>FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)</div> <div><p>Gerado no Produtivo 08/07/2024 14:50:05</p></div> <div>REMOTA 1 SALA DO AR CONDICIONADO (1 ANDAR)</div>	<div>FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)</div> <div><p>Gerado no Produtivo 08/07/2024 14:39:51</p></div> <div></div>	<div>FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)</div> <div><p>Gerado no Produtivo 08/07/2024 14:39:52</p></div> <div>REMOTA 1 SALA DO AR CONDICIONADO (1 ANDAR)</div>
<div>LOCAL DO CONTROLADOR 1 SALA DO AR CONDICIONADO (1 ANDAR)</div>	<div>TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ.01 END.12</div>	
<div>FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)</div> <div><p>Gerado no Produtivo 08/07/2024 14:54:43</p></div> <div></div>	<div>FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)</div> <div><p>Gerado no Produtivo 08/07/2024 14:55:13</p></div> <div></div>	<div>FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1</div> <div><p>Gerado no Produtivo 08/07/2024 14:55:34</p></div> <div>N/A MAS ESTA CONFIGURADO COMO END,12</div>
<div>FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1</div> <div><p>Gerado no Produtivo 08/07/2024 14:56:13</p></div> <div>N/A MAS ESTA CONFIGURADO COMO END,12</div>	<div>FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC</div> <div><p>Gerado no Produtivo 08/07/2024 14:57:06</p></div> <div>BI042462</div>	
<div>LOCAL DO CONTROLADOR 2 SALA DO AR CONDICIONADO (1 ANDAR)</div>	<div>TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ,04 END,15 MAS CONFIGURADA COMO END,13</div>	

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



MAQ.04 END.15 MAS CONFIGURADA COMO END.13

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



MAQ.04 END.15 MAS CONFIGURADA COMO END.13

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI042459

LOCAL DO CONTROLADOR 3
SALA DO AR CONDIÇIONADO (1 ANDAR)

TAG DO CONTROLADOR 3
MAQ.04 END.15 MAS CONFIGURADA COMO END.14

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



MAQ.04 END.15 MAS CONFIGURADA COMO END.14

FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



BI042465

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



QGBT ESTACIONAMENTO

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



MEDIDOR QGBT ESTAVA ABERTO

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



MODELO CE8017

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



MEDIDOR QGBT COM TAG DE QFAC

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
MEDIDOR QGBT COM TAG DE QFAC

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



SALA ONLINE (ESTACIONAMENTO)

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



NOBREAK END.15

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
NOBREAK END.15

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI082342

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
N/A

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



N/A

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 2



TAE

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3
CAIXAS E BACKOFFICE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



ESPERA CAIXAS

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



BACKOFFICE

LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



REMOTA 1

LOG
LOG REALIZADO


FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



REMOTA 1


INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



REMOTA 1

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



REMOTA 2

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



REMOTA 1

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



REMOTA 2

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIA ANTIGA INSTALADA REMOTA 1

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIA ANTIGA INSTALADA REMOTA 2

FOTO DA BATERIA NOVA



BATERIA NOVA REMOTA 1

FOTO DA BATERIA NOVA



BATERIA NOVA REMOTA 2

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



BATERIA NOVA INSTALADA REMOTA 1

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



BATERIA NOVA INSTALADA REMOTA 2

FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP ANTIGO INSTALADO

FOTO DO CHIP ANTIGO




CHIP ANTIGO REMOTA 2

FOTO DO CHIP NOVO



CHIP NOVO REMOTA 1

FOTO DO CHIP NOVO



89551301301009827696 REMOTA 1

FOTO DO CHIP NOVO



CHIP NOVO REMOTA 2

FOTO DO CHIP NOVO	
	
89551301301009827720 REMOTA 2	

IMEI DO CHIP
89551301301009827696 REMOTA 1 ///
89551301301009827720 REMOTA 2


FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA	FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA
	
CHIP NOVO INSTALADO REMOTA 1	CHIP NOVO INSTALADO REMOTA 2

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)	FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)
	
REMOTA 1	REMOTA 2


SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




REMOTA 1

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE



REMOTA 2

FOTO DO TC (FIRMWARE)



REMOTA 1

FOTO DO TC (FIRMWARE)




REMOTA 2

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



REMOTA 1

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




TELNET CONECTADO REMOTA 1

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



REMOTA 2

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



TELNET CONECTADO REMOTA 2

CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome ↑	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0036_1_no_00	Remota Full	09/07/2024, 16:49:09	Ativo	OK
0036_1_no_11	QFAC	09/07/2024, 16:49:09	Ativo	Falha
0036_1_no_12	Maquina 01	09/07/2024, 16:49:09	Ativo	Falha
0036_1_no_13	Maquina 02	09/07/2024, 16:49:09	Ativo	Falha
0036_1_no_14	Maquina 03	09/07/2024, 16:49:09	Ativo	Falha
0036_1_no_15	Sala Online	09/07/2024, 16:49:09	Ativo	Falha
0036_2_no_10	Q0BT	31/12/1969, 21:00:00	Inativo	Falha

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Agência 0036
Endereço: R. da Consolação, 2279

Total de dispositivos: 7
Dispositivos ativos: 6
Dispositivos inativos: 1

OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



TC QFNB

FOTOS COMPLEMENTARES



TC QFNB

FOTOS COMPLEMENTARES



HIDROMETRO

FOTOS COMPLEMENTARES



MEDIDOR QFAC NAO ENCONTRADO

FOTOS COMPLEMENTARES



NAO FOI FEITO TESTE BYPASS POR NAO TER TECLADO

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Gustavo Vaz Blanco

DOCUMENTO RG
50,619.271-4

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-23.5544796, -46.6623154 (-23.5544796; -46.6623154)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
08/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
MARIA ELIZETE FREIRE

MATRICULA DO RESPONSÁVEL
005468418

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



DATA
08/07/2024