

## 0077 - VILA GUILHERME -FULL - VAREJO



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 04/07/2024 15:51

Empresa responsável		
Nome Connect Infraestrutura		
Cliente		
Nome BANCO ITAÚ		
Local		
	Endereço R. Maria Cândida, 1083 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, Brasil	
Informações adicionais		

## DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Líder de Tesouraria Mateus DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 04/07/2024 DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

05/07/2024

#### FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0077



Agência 0077

### AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

#### FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Acesso a casa de máquinas

#### FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa de máquinas

#### FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa de máquinas

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo



Central Remota 1 Central Remota 1

LOCAL DO CONTROLADOR 1 Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ.01 END.15

#### FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)





FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Controlador 1

Display Controlador 1

Controlador 1

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



MAQ.01 END.12

Etiqueta fabricante máquina 01

Patrimônio Máquina 01 - BI05122

LOCAL DO CONTROLADOR 2 Casa de máquina copa

TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ.02 END.13

Connect Infraestrutura

#### FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



Controlador 2



Display Controlador 2



Controlador 2

04/07/2024 15:16:15

#### FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



MAQ.02 END.13



Etiqueta fabricante máquina 02



Patrimônio Máquina 02 - BI051021

#### LOCAL DO CONTROLADOR 3

Casa de máquinas ao lado do elevador - piso superior

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)

#### TAG DO CONTROLADOR 3 Sem tag



#### FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



Controlador 3



N/A

#### FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



Sem tag



Sem tag

#### FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



Sem tag

#### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Patrimônio Máquina 03

#### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta fabricante máquina 03

#### SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



Acesso Cabine Primária

#### FOTO DA SALA ELETRICA



Cabine Primária

#### FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



Medidor de Energia 1

#### FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



Medidor de energia 01

#### FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QGBT END.10

## TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

QGBT END.10



Medidor energia 2



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)

Medidor energia 2

4/07/2024 16:02:49



QGBT END.11

#### TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2 QGBT END.11

#### SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



Acesso a Sala online





Sala online

#### FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE

Controlador temperatura Sala online



Display Controlador temperatura Sala online

#### FOTO DA SALA ONLINE




Sala online

#### FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



Controlador temperatura Sala online





Tag Controlador Sala online- NOBREAK END.15

#### TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE NOBREAK END.15

## FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO GERAL DO NOBREAK



Nobreak Union

Display Nobreak

TP QF-NB

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



Etiqueta do Fabricante

FOTO DA TAG DO NOBREAK



B**I**042045

#### SENSORES

#### AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Sala da gerência

#### FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



Sensor END.15

## LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



Cabo log conectado - Central Remota 1

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



Cabo log conectado - Central Remota 2

LOG

LOG REALIZADO

#### FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG





Log em andamento - Central Remota 1

Log em andamento - Central Remota 2

#### INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

#### FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO

05/07/2024 10:14:02








Inventário realizado - Central Remota 2

Inventário realizado - Central Remota 1

Inventário realizado - Central Remota 1

#### FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



#### CENTRAL DE MONITORAMENTO

# FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central Remota 2

## FOTO DA TROCA DAS BATERIA



Bateria antiga instalada - Central Remota 1

#### FOTO DA TROCA DAS BATERIA



Bateria antiga instalada - Central Remota 2

#### FOTO DA BATERIA NOVA



Bateria nova - Central Remota 1

#### FOTO DA BATERIA NOVA



Bateria nova - Central Remota 2

#### FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



Bateria nova instalada - Central Remota 1

#### FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



Bateria nova instalada - Central Remota 2

FOTO DO CHIP ANTIGO



Chip Antigo instalado

#### FOTO DO CHIP NOVO



Chip Novo - Central Remota 1

#### FOTO DO CHIP NOVO



Chip Novo - Central Remota 2

#### FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



Chip novo instalado - Central Remota 1

#### FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



Chip novo instalado - Central Remota 1

#### ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

#### FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



Cabo Firmware Conectado - Central Remota 2

#### FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



Cabo Firmware Conectado - Central Remota 1

#### SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

#### FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



Atualização Firmware em Andamento - Central Remota 2

#### FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



Atualização Firmware em Andamento - Central Remota 1

#### FOTO DO TC (FIRMWARE)



Cabo TC conectado - Central Remota 2







Cabo RJ 45 Conectado - Central Remota 2



Cabo RJ 45 Conectado - Central Remota 1

#### CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO







#### **OBSERVAÇÕES**

## OBSERVAÇÕES FINAIS

Agência 0077

1 - Hidrometro (Foto 1)

2 - Retorno da iluminação desconectado (Foto 2)

#### FOTOS COMPLEMENTARES



Hidrometro (Foto 1)

#### FOTOS COMPLEMENTARES



Retorno iluminação desconectado (Foto 2)

#### **EMPRESA**

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

#### TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Flavio Alves

DOCUMENTO RG

22864790-3

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-23.5051494, -46.6047118 (-23.5051494; -46.6047118)

CLIENTE		
NOME DO RESPONSÁVEL GA Bianca Venute	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987277614	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

05/07/2024

05/07/2024

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo