



# BANCO ITAÚ > 706 - Catete - Full - Varejo



114

Por: (11993544448cnt@gmail.com)

Em: 24/07/2024 12:47

## Empresa responsável

Nome  
Connect Infraestrutura

## Cliente

Nome  
BANCO ITAÚ

## Local

Nome  
BANCO ITAÚ > 706 - Catete - Full - Varejo

Endereço  
R. do Catete, 355A - Catete, Rio de Janeiro - RJ, Brasil

Informações adicionais

## DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE  
Andreja

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO  
24/07/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO  
24/07/2024

### FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FACHADA

### FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



## AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA  
2

### FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA DO AR CONDICIONADO 3 ANDAR

### FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



### FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



REMOTA

LOCAL DO CONTROLADOR 1  
SALA DO AR CONDICIONADO

TAG DO CONTROLADOR 1  
MAQ. 02 END 13

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



MAQ. 02 END 13

CONTROLADOR MANUAL

CONTROLADOR MANUAL

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



TRANE

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI192371

LOCAL DO CONTROLADOR 2  
CONTROLADOR MANUAL SCE

TAG DO CONTROLADOR 2  
MAQ. 03 END 14

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



CONTROLADOR MANUAL

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



CONTROLADOR MANUAL

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



MAQ. 03 END 14

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



TRANE

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI192370

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



CORREDOR DOS ATMS

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



CE8017

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QFAC END. 11

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1  
QFAC. END. 11

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



QGBT

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



CE8017

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



QGBT

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2  
QGBT END. 10

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO FECHADO)



NOBREAK

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO ABERTA)



NOBREAK

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



NOBREAK END. 15

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE  
NOBREAK END 15



FOTO GERAL DO NOBREAK



NOBREAK

FOTO GERAL DO NOBREAK



NOBREAK

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI100582

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1  
BACKOFFICE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



BACKOFFICE

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2  
CAIXAS

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



CAIXAS

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3  
TAE NÃO LOCALIZADO

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



CABO LOG CONECTADO

LOG  
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG





FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



LOG REALIZADO

INVENTÁRIO  
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO





FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIAS

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIA ANTIGA

FOTO DA BATERIA NOVA



BATERIA NOVA

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



BATERIA NOVA INSTALADA

FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



CHIP NOVO

FOTO DO CHIP NOVO



89551808100576512550

IMEI DO CHIP

89551808100576512550

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP NOVO INSTALADO

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



CONECTADO

SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE





FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0706_1_no_00	Remota Full	02/08/2024, 11:29:12	Ativo	Ok
0706_1_no_10	QGBT	02/08/2024, 11:29:12	Ativo	Ok
0706_1_no_11	QFAC	02/08/2024, 11:29:12	Ativo	Ok
0706_1_no_15	Sala Online	02/08/2024, 11:29:12	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

A AGÊNCIA POSSUIA DUAS REMOTAS, MAS A REMOTA 02 FOI RETIRADA DA SALA ELÉTRICA. A REMOTA 01 ESTAVA LIGADA MAS OS CONTROLADOS ESTAVAM DESATIVADOS E OS A/C SENDO CONTROLADOS MANUALMENTE

FOTOS COMPLEMENTARES



TC

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL  
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL  
Eduarda Gurgel

DOCUMENTO RG  
288000680

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO  
24/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL  
Francesco

MATRICULA DO RESPONSÁVEL  
006262786

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA  
24/07/2024