

0303 - FULL - VAREJO -30/09/2024



Por: (11993544448cnt@gmail.com) Em: 30/09/2024 11:59

Empresa responsável	
tome Connect Infraestrutura	
Cliente	
torne BANCO ITAÚ	
Local	
Nome 1303 - FULL - VAREJO - 30/09/2024	Endereço Rua Conde de Bonfim, 807 - cj a - Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, Brasil

DADOS DO CLIENTE

Informações adicionais

NOME DO GERENTE Filipe DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 30/09/2024 DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

30/09/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

03

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



B**I**443190

LOCAL DO CONTROLADOR 1 SALA AR CONDÍCIONADO TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ 01 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



COEL X34

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



COEL X34 COM ETIQUETA

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)

MAQ 01 END 12



B**l**443191

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



MAQ 01 END 12

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



CARRIER

Connect Infraestrutura

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI182722

LOCAL DO CONTROLADOR 2 SALA AR CONDÍCIONADO TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ 02 END 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



MAQ 02 END 13



COEL X34

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



COEL X34 COM ETIQUETA

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



B**l**443192

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



MAQ 02 END 13

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



B**i**182719

LOCAL DO CONTROLADOR 3 SALA AR CONDICIONADO TAG DO CONTROLADOR 3 MAQ 03 END 14

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



30/09/2024 11:21:35

MAQ 03 END 14

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



COEL X34

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



COEL X34 COM ETIQUETA

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



B**l**443193

FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



CARRIER

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



B**[**182730

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



SALA DE AR CONDICIONADO

FOTO DA SALA ELETRICA



DENTRO DA SALA DE AR CONDICIONADO

FOTO DA SALA ELETRICA



CORREDOR DO ATM

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



QGBT 01 TAG E END NÃO IDENTIFICADO

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



QGBT 2

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



QGBT 01 ce8017

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



QGBT 02 CE8020

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QGBT 01 NAO POSSUI TAG

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QGBT 2 NAO POSSUI TAG

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

•	Au	•
ĸ.	1/0	

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



QFAC ce8017

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



não possui tag

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

SALA ONLINE FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE



NOBREAK

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



COEL X34

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



B**l**443189

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



COEL X34 COM ETIQUETA

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



NOBREAK END 15

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLÍNE NOBREAK END 15

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK





FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI136361

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1 TAE

Connect Infraestrutura

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



TAE

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 CAÍXAS NÃO LOCALIZADO

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



CAIXAS NÃO LOCALIZADO

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3 BACKOFFICE NÃO LOCALIZADO

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



BACKOFFICE NÃO LOCALIZADO

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



log

LOG REAL**I**ZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO



REMOTA

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



bateria antiga

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



baterias

FOTO DA BATERIA NOVA



bateria nova

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



ANTIGO

FOTO DO CHIP NOVO



NLT

FOTO DO CHIP NOVO



IMEI 89551301301013576610

IMEI DO CHIP 89551301301013576610

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1







OBSERVAÇÕES

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTOS COMPLEMENTARES



TC QGBT

FOTOS COMPLEMENTARES



TC QFAC

FOTOS COMPLEMENTARES



HIDRÔMETRO DENTRO DA CISTERNA

FOTOS COMPLEMENTARES



B**l**443194

FOTOS COMPLEMENTARES



HIDRÔMETRO COM ETIQUETA

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL Fuse IoT

TÉCNICO

Eduarda Gurgel

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

DOCUMENTO RG 288000680

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.9352512, -43.243289 (-22.9352512; -43.243289)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

30/09/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSAVEL Raphael Costa	MATRICULA DO RESPONSAVEL 00987284022	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
DATA 30/09/2024		