



0367 - TRIANON - LIGHT - VAREJO



27

Por: Gustavo Vaz (11988914785cnt@gmail.com)

Em: 27/06/2024 17:03

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
0367 - TRANON - LIGHT - VAREJO

Endereço
Av. Paulista, 1159 - loja 1 - Cerqueira César, São Paulo - SP, 01311-200, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
Igor Souza Cavalcante

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
27/06/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
27/06/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA




AGÊNCIA 0367 - TRIANON

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AGÊNCIA 0367 - TRIANON

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AGÊNCIA 0367 - TRIANON

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
3

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa de Máquinas (1 andar)

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



0367 - TRIANON

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



0367 - ITAU/TRIANON (SP)

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Gerado no Produtivo

0367 - TRIANON

LOCAL DO CONTROLADOR 1
SALA DE MÁQUINAS (1 ANDAR)

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo

MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo

BI261770

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo

BI261770

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo

BI261770

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Gerado no Produtivo

MAQ.01 END.12

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo

BI261770

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo

BI261770

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo

BI261769

LOCAL DO CONTROLADOR 2
Sala De Máquinas

TAG DO CONTROLADOR 2
MAQ.02 END.13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



MAQ.02 END.13

BI261768

MAQ.02 END.13

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



MAQ.02 END.13

BI261768

BI261768

LOCAL DO CONTROLADOR 3
Sala de Máquinas

TAG DO CONTROLADOR 3
MAQ.03 END.14

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



MAQ.03 END.14

MAQ.03 END.14


MAQ.03 END.14

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI082138

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI082138

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI261765

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



SALA ELÉTRICA (1 ANDAR)

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



MEDIDOR DE ENERGIA

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



MEDIDOR DE ENERGIA

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



N/A

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

N/A

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



SALA ONLINE TÉRREO

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



MEDIDOR DE TEMPERATURA SALA ONLINE

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



MEDIDOR DE TEMPERATURA SALA ONLINE

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



N/A

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
N/A

FOTO GERAL DO NOBREAK



NOBREAK

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FABRICANTE

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FABRICANTE

FOTO DA TAG DO NOBREAK



Fabricante

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
BACKOFFICE e CAIXAS - ATENDIDO PELA QL END.15

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



BACKOFFICE ATENDIDO PELA QL END.15

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



CAIXAS - ATENDIDO PELA QL END.15

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
N/A

LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



CABO Conectado

LOG
LOG REALIZADO


FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



início log

INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



Inventário Realizado

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO




Central de Monitoramento

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central de Monitoramento

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



Bateria Antiga Instalada

FOTO DA BATERIA NOVA



BATERIA NOVA

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



BATERIA TROCADA

FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP ANTIGO INSTALADO

FOTO DO CHIP NOVO



CHIP NOVO

FOTO DO CHIP NOVO



89551808000529613812

IMEI DO CHIP

89551808000529613812


FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP ANTIGO

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONECTADO (FIRMWARE)




CABO FIRMWARE CONECTADO

SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




EXECUTANDO O FIRMWARE

FOTO DO TC (FIRMWARE)



TC EXECUTANDO

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



RJ-45 Conectado


FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



EXECUTANDO TESTES

CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Nome	IP	Porta	Status	Atualizado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado
10.10.10.10	10.10.10.10	10.10.10.10	Atualizado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado
10.10.10.11	10.10.10.11	10.10.10.11	Atualizado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado
10.10.10.12	10.10.10.12	10.10.10.12	Atualizado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado
10.10.10.13	10.10.10.13	10.10.10.13	Atualizado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado
10.10.10.14	10.10.10.14	10.10.10.14	Atualizado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado
10.10.10.15	10.10.10.15	10.10.10.15	Atualizado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado
10.10.10.16	10.10.10.16	10.10.10.16	Atualizado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado
10.10.10.17	10.10.10.17	10.10.10.17	Atualizado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado
10.10.10.18	10.10.10.18	10.10.10.18	Atualizado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado
10.10.10.19	10.10.10.19	10.10.10.19	Atualizado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado
10.10.10.20	10.10.10.20	10.10.10.20	Atualizado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado
10.10.10.21	10.10.10.21	10.10.10.21	Atualizado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado
10.10.10.22	10.10.10.22	10.10.10.22	Atualizado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado
10.10.10.23	10.10.10.23	10.10.10.23	Atualizado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado
10.10.10.24	10.10.10.24	10.10.10.24	Atualizado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado
10.10.10.25	10.10.10.25	10.10.10.25	Atualizado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado
10.10.10.26	10.10.10.26	10.10.10.26	Atualizado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado
10.10.10.27	10.10.10.27	10.10.10.27	Atualizado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado
10.10.10.28	10.10.10.28	10.10.10.28	Atualizado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado
10.10.10.29	10.10.10.29	10.10.10.29	Atualizado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado
10.10.10.30	10.10.10.30	10.10.10.30	Atualizado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado	Verificado

OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



QL END.15

FOTOS COMPLEMENTARES



QL END.15

FOTOS COMPLEMENTARES



QL END.15

FOTOS COMPLEMENTARES



QL END.15

FOTOS COMPLEMENTARES



QUADRO DE ILUMINAÇÃO

FOTOS COMPLEMENTARES



CONTATOR DA ILUMINAÇÃO

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Gustavo Vaz Blanco

DOCUMENTO RG

50.619.271-4

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-23.564539, -46.652883 (-23.564539; -46.652883)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

27/06/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

Igor Souza Cavalcante

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987286428

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

27/06/2024