



1335 - FULL - VAREJO - 01/11/2024



301

Por: Renato Silva (rento_234@hotmail.com)

Em: 01/11/2024 09:27

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
1335 - FULL - VAREJO

Endereço
Rua Rio de Janeiro, 405 - Centro, Betim - MG, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Aline	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 01/11/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 01/11/2024
--------------------------	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA




fachada

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
03

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



corredor back office

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



central de monitoramento

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



aberto

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)




LOCAL DO CONTROLADOR 1
Corredor back office

TAG DO CONTROLADOR 1
BJ479365

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



não foi possível abertura

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



tag

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



máquina 01

LOCAL DO CONTROLADOR 2
Corredor back office


TAG DO CONTROLADOR 2
BJ479366

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



inoperante comandada por termostato

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



não é possível a abertura

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



tag

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



máquina 02

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



sala elétrica back office

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



QGBT

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



tag

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
END 10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)




QFAC

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)




FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2




tag

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



sala online

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



END 14

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
BI479601 END 14

FOTO GERAL DO NOBREAK



nobrek

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



placa do fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



placa do fabricante

FOTO DA TAG DO NOBREAK



tag

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
Agência (não tem sensor)

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



back office

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
Back office (não tem sensor)

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



gerência

LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



cabo conectado

LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG




realizando a log

INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO




central de monitoramento

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



antiga

FOTO DA BATERIA NOVA



bateria nova

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



troca da bateria

FOTO DO CHIP ANTIGO



antigo

FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



chip novo

IMEI DO CHIP
89551808100901317683

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



chip trocado

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



cabo connectado

SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)




tc

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



cabo connectado

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

1335				
Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
1335_1_no_00	Remota Full	07/11/2024, 02:58:03	Ativo	Ok
1335_1_no_10	QGBT	07/11/2024, 02:58:03	Ativo	Ok
1335_1_no_11	QFAC	07/11/2024, 02:58:03	Ativo	Ok
1335_1_no_14	Sala Online	07/11/2024, 02:58:03	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES

A photograph of a white outdoor water meter with a grid of small square openings. The meter is mounted on a wall. The image is watermarked with "Gerado no Produtivo" and a timestamp "01/11/2024 14:33:56".

hidrômetro

FOTOS COMPLEMENTARES

A close-up photograph of an orange tag with the Itaú logo and a barcode. The tag is attached to a grey surface. The image is watermarked with "Gerado no Produtivo" and a timestamp "01/11/2024 14:34:30".

tag

FOTOS COMPLEMENTARES

A photograph of a white outdoor water meter, similar to the one in the first block, showing its side profile. The image is watermarked with "Gerado no Produtivo" and a timestamp "01/11/2024 14:34:55".

FOTOS COMPLEMENTARES

A photograph of an open electrical panel showing a complex arrangement of orange and white wires connected to terminals. The image is watermarked with "Gerado no Produtivo" and a timestamp "01/11/2024 15:09:36".

QUADRO QFNB (SALA ONLINE)

FOTOS COMPLEMENTARES

A photograph of a grey electrical panel with a yellow warning sign featuring a lightning bolt. The panel has a small black switch. The image is watermarked with "Gerado no Produtivo" and a timestamp "01/11/2024 15:10:44".

QFNB SALA ONLINE

FOTOS COMPLEMENTARES

A photograph of a grey electrical panel with a yellow warning sign featuring a lightning bolt. The panel has a small black switch. The image is watermarked with "Gerado no Produtivo" and a timestamp "01/11/2024 15:11:21".


QUADRO QFNB 6 SALA ONLINE

FOTOS COMPLEMENTARES



QUADRO QFNB 6 SALA ONLINE

FOTOS COMPLEMENTARES




OS DOIS CONTROLADORES DA MÁQUINA 01 E MÁQUINA 02 ESTÃO SENDO COMANDADAS POR TERMOSTATO, A AINDA UM RECADO COM PAPEL INFORMANDO NÃO MECHER

FOTOS COMPLEMENTARES



os dois controladores da máquina 01 e máquina 02 estão sendo controlados por termostatos

FOTOS COMPLEMENTARES



agência não possui sensores ambientes

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Renato Santos Silva	DOCUMENTO RG 1416769	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
--	-------------------------	---------------------------------------

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-19.9178345, -44.0798439 (-19.9178345; -44.0798439)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
01/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Aline	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 007656481	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

DATA
01/11/2024