



0059 - FULL - VAREJO -

11/11/2024



Por: (atendimentorch@gmail.com)

Em: 11/11/2024 12:25

352

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
0059 - FULL - VAREJO - 11/11/2024

Endereço
Av Ernani A Peixoto, 363 - Centro, Niterói - RJ, 24020-072, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE	DATA DE ÍNICO DO ATENDIMENTO	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
Camila	11/11/2024	11/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

1

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL




FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)




FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QGBT

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



Gerado no Produtivo

11/11/2024 12:58:44

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo

11/11/2024 13:01:15

QFAC1

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



Gerado no Produtivo

11/11/2024 13:02:00

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



Gerado no Produtivo

11/11/2024 12:39:48


FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo

11/11/2024 12:40:19

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo

11/11/2024 12:41:00

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Gerado no Produtivo

11/11/2024 12:41:42

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG

LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO




FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO





FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP

8955548000040972784

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)





FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome ↑	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0059_1_no_00	Remota Full	21/11/2024, 13:09:48	Ativo	OK
0059_1_no_09	QGBT	21/11/2024, 13:09:48	Ativo	OK
0059_1_no_10	QFAC	21/11/2024, 13:09:48	Ativo	OK
0059_1_no_11	QFAC	21/11/2024, 13:09:48	Ativo	OK
0059_1_no_16	Sala Online	21/11/2024, 13:09:48	Ativo	OK

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Não há controladores, todas as máquinas estão no manual, não há sensores no caixa e backofice. A sala do transformador está inundada, inacessível. A central está sem disjuntor, ligação em uma emenda com os fios.

FOTOS COMPLEMENTARES



máquina 1

FOTOS COMPLEMENTARES



máquina 2

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES




QFAC2

FOTOS COMPLEMENTARES



hidrômetro

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



máquina 3

FOTOS COMPLEMENTARES



máquina 4

FOTOS COMPLEMENTARES



máquina 4

FOTOS COMPLEMENTARES



máquina 4

FOTOS COMPLEMENTARES



máquina 1

FOTOS COMPLEMENTARES

máquina 2

FOTOS COMPLEMENTARES

QFNB

FOTOS COMPLEMENTARES

Gerado no Produtivo 11/11/2024 14:58:52

FOTOS COMPLEMENTARES**EMPRESA**

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Anderson Rocha

DOCUMENTO RG
131512865

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.8932271, -43.1197901 (-22.8932271; -43.1197901)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

11/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Camila

MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL
987275820

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

11/11/2024