



# 7913 - FULL - VAREJO - 07/11/2024



336

Por: (atendimentoorch@gmail.com)

Em: 07/11/2024 15:13

Empresa responsável

Nome  
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome  
BANCO ITAÚ

Local

Nome 7913 - FULL - VAREJO	Endereço Av. Joaquim Nogueira, 296 - São Cristóvão, Cabo Frio - RJ, 28909-490, Brasil
------------------------------	--

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Mariana	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 07/11/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 07/11/2024
----------------------------	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA  
2

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1  
Máquina 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2  
Máquina 2

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Na

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Na

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3

Na

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG

LOG REALIZADO



FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO  
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO




FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP  
89551808100901318137 - Dual C

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE  
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE





FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	95485
7913_1_no_00	Remota Full	19/11/2024, 10:48:51	Ativo	Ok
7913_1_no_10	QGBT	19/11/2024, 10:48:51	Ativo	Ok
7913_1_no_11	QFAC	19/11/2024, 10:48:51	Ativo	Ok
7913_1_no_12	Máquina 01	19/11/2024, 10:48:51	Ativo	Falha
7913_1_no_13	Máquina 02	19/11/2024, 10:48:51	Ativo	Falha
7913_1_no_15	Sala Online	19/11/2024, 10:48:51	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



Retina: agência ativa

Retina: dispositivos ativos

OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES





FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Anderson Rocha

DOCUMENTO RG

131512865

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anderson Rocha'.

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.8904504, -42.0377751 (-22.8904504; -42.0377751)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

07/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

Mariana

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

007688856

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mariana'.

DATA

07/11/2024