

4566 - FULL - VAREJO - 24/10/2024



Por: (11993544448cnt@gmail.com) Em: 24/10/2024 17:08

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

BANCO ITAÚ

Local

Nome

Nome En

 Nome
 Endereço

 4566 - FULL - VAREJO
 R. Dr. Paulo Alves, 61 65 - Ingá, Niterói - RJ, 24210-445, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

 NOME DO GERENTE
 DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO
 DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

 Danielle
 24/10/2024
 24/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



PISO superior

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



quadro de luz fora da agência

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



BI443853

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



BI443857

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1 SALA de máquinas PISO SUPERIOR

TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ 01 END 12






FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC





BI192038

LOCAL DO CONTROLADOR 2 SALA de máquinas PISO superior

BI443856

TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ 02 END 13





FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



BI443855

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Bl298360

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA





FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)

QFAC

ce8017

ce8017



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QFAC END 11

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1 QFAC END 11





FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



QGBT END 10

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2 **QGBT END 10**

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



BI443854

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE END 15

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



NAO POSSUI TAG

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1 BACKOFFICE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Caixas não encontrado

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG

LOG REALIZADO


FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP ANTIGO













FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP

IMEI REM 1 (89551808100901345858) IMEI REM 2 89551808100901345882

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

HIDRÔMETRO NÃO FOI ENCONTRADO.

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Eduarda Gurgel	DOCUMENTO RG 288000680	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS -22.9034285, -43.1222728 (-22.9034285; -43.1222728)		
DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 24/10/2024		
CLIENTE		
NOME DO RESPONSÁVEL Luiz Fernando	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 005645874	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
DATA 24/10/2024		

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo