



0096_2025-01-22_migracao



546

Por: (cefas.vagner@hotmail.com)

Em: 22/01/2025 14:11

Empresa responsável

Nome	
Connect Infraestrutura	

Cliente

Nome	
BANCO ITAÚ	

Local

Nome		Endereço
0096 - CORUMBÁ - MS		Rua Delamare, 936 - Centro, Corumbá - MS, Brasil

Informações adicionais**DADOS DO CLIENTE**


NOME DO GERENTE	DATA DE ÍNICO DO ATENDIMENTO	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
Douglas Silva	22/01/2025	22/01/2025

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA

22/01/2025 13:10:19

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA	
1	

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL

22/01/2025 16:05:19

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)

22/01/2025 16:05:52

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)

22/01/2025 16:12:24

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1

Sala de máquinas/ar-condicionados

TAG DO CONTROLADOR 1

MAQ. 02 END. 13

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2

Sala de máquinas/ar-condicionados

TAG DO CONTROLADOR 2

MAQ. 3 END. 14

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produttivo

22/01/2025 14:11:38

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produttivo

22/01/2025 14:09:28

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produttivo

22/01/2025 14:07:47

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produttivo

22/01/2025 14:07:58

SALA ELETTRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

QFAC END. 11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
N/D

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



NO BRAKE SEM TAG

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
ATM

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 2


Gerado no Produttivo

22/01/2025 13:23:51

LOG**FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)**

Gerado no Produttivo

22/01/2025 16:08:15


LOG**LOG REALIZADO****FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG**

Gerado no Produttivo

22/01/2025 16:15:55

INVENTÁRIO**INVENTÁRIO REALIZADO**

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP

89555480000040954519

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)






FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)**FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)****CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO****TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1**

Nome ↑	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0096_1_no_00	Remota Full	31/12/1969, 21:00:00	● Inativo	● Offline
0096_1_no_10	QGBT	31/12/1969, 21:00:00	● Inativo	● Offline
0096_1_no_11	OFAC	31/12/1969, 21:00:00	● Inativo	● Offline
0096_1_no_12	Maquina 01	31/12/1969, 21:00:00	● Inativo	● Offline
0096_1_no_13	Maquina 02	31/12/1969, 21:00:00	● Inativo	● Offline
0096_1_no_15	Sala Online	31/12/1969, 21:00:00	● Inativo	● Offline

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2**OBSERVAÇÕES****OBSERVAÇÕES FINAIS**

Agência com problema de sinal. Remota fica no subsolo dentro da sala online.

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Céfas Vagner da Cunha Chaves

DOCUMENTO RG
1967964

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

22/01/2025

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Gissely Ana de Souza

MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL
987268000

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

22/01/2025