

# BANCO ITAU > 389 - Botafogo - FULL - VAREJO



Por: (11993544448cnt@gmail.com)

Em: 30/07/2024 13:58

# Empresa responsável

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

#### Local

Nome

BANCO ITAU > 389 - Botafogo - FULL - VAREJO

Endereço

R VOL PATRIA 207, RJ

#### **DADOS DO CLIENTE**

NOME DO GERENTE

Marcus

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO

30/07/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

30/07/2024

# FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA





# AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



REMOTA DESATIVADA

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



REMOTA DESATIVADA

LOCAL DO CONTROLADOR 1
SALA DE AR CONDICIONADO

TAG DO CONTROLADOR 1

N/a

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

# FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



CONTROLADORES MANUAIS

# FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



CONTROLADOR MANUAL

# FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



CONTROLADOR MANUAL

#### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



# SALA ELETRICA

#### FOTO DA SALA ELETRICA



# FOTO DA SALA ELETRICA



# FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



# FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



NAO POSSUÍ

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

N/a

# **SALA ONLINE**

# FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE

(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



NAO POSSUÍ

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

# FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI136697

# SENSORES

#### AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1 CAIXAS

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



# FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 BACKOFFICE NÃO LOCALIZADO

LOG

LOG
LOG NÃO REALIZADO

INVENTÁRIO

INVENTÁRIO NÃO REALIZADO

# **OBSERVAÇÕES**

# OBSERVAÇÕES FINAIS

CENTRAL REMOTA ENCONTRADA DESATIVADA. NAO FOI POSSÍVEL FAZER NENHUM PROCEDIMENTO.

# FOTOS COMPLEMENTARES

тс

		FS	

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

**TÉCNICO** 

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Eduarda Gurgel

**DOCUMENTO RG** 288000680

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Estender g Comia

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

30/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

Marcus Teixeira

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

007196959

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

K

DATA

30/07/2024

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo