

0173 - SANTA CECÍLIA - LIGHT - VAREJO



Por: Gustavo Vaz (11988914785cnt@gmail.com)

Em: 28/06/2024 14:18

Empresa responsável	
tome Connect Infraestrutura	
Cliente	
torne BANCO ITAÚ	
Local	
tome 1173 - SANTA CECÍLIA - LIGHT - VAREJO	Endereço R. das Palmeiras - Vila Buarque, São Paulo - SP, Brasil
nformações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Mayra Zapata DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 28/06/2024 DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

28/06/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AGÊNCIA 0173 - PALMEIRAS

AGÊNCIA 0173 - PALMEIRAS

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Sala Do Ar Condicionado (1 andar)

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



CENTRAL

28/06/024 10:58:4

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)

CENTRAL DE MON**I**TORAMENTO

LOCAL DO CONTROLADOR 1 Sala de Máquinas (1 andar)

TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ.01 END.12

Connect Infraestrutura

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)

28/06/2024 11:02:27



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1 28/06/2024 11:05:25

MAQ.01 END.12

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC

MAQ.01 END.12



BI056303

TAG FABRICANTE

LOCAL DO CONTROLADOR 2

Sala de Máquinas (1 andar)

TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ.02 END.13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



MAQ.02 END.13

MAQ.02 END.13



MAQ.02 END.13

6/2024 11:09:43

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI056304

TAG DO CONTROLADOR 3

QL END.15



QL END.15

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



QL END.15



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI027471

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



SALA ELÉTRICA ESTACIONAMENTO

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



MEDIDOR DE ENERGIA

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



END.11

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

END.11

SALA ONLINE





SALA ONLINE (1 ANDAR)

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



IMIT

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE N/A







NOBREAK

PLACA DO FABRICANTE

BI027473

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

QL END.15 (CAIXAS/BACKOFFICE





AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 TAE

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



TAE

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



CABO LOG CONECTADO MAQ.01 END.12

LOG

LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



EXECUTANDO LOG

INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



INVENTÁRIO REALIZADO

CENTRAL DE MONITORAMENTO

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO

28/06/2024 10:54:3

FOTO DA CENTRAL DE MONTORAMENTO

Composição de la composi

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO

CERSE DE PROMINO

28/06/2024 10:57:18

CENTRAL DE MONITORAMENTO

CENTRAL DE MONITORAMENTO







BATERIA ANTIGA INSTALADA





CHIP ANTIGO INSTALADO

CHIP NOVO (89551808000529613804)

IMEI DO CHIP 89551808000529613804

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP NOVO INSTALADO

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



FIRMWARE CONECTADO

SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO



Execução do FIRMWARE

FOTO DO TC (FIRMWARE)



TRANSFERINDO FIRMWARE


FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



RJ-45

CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



INFORMAÇÕES AGÊNCIA

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



AG 0173 ATIVO

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

DOCUMENTO RG 50.619.271-4

Gustavo Vaz Blanco

		8
COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS 23.5361025, -46.6530105 (-23.5361025; -46.6530105)		
DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 28/06/2024		
CLIENTE		
NOME DO RESPONSÁVEL Alexandre Moraes	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 003719390	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
		Hox

DATA 28/06/2024 ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo